

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	*****2008141	Πινακίδα κυκλοφορίας	2008141	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	CRAWLER CRANE	Κοντέρ	0	Τύπος αμαξώματος	Ημιφ. Πλαίσιο/Καμπίνα
Μοντέλο	CRAWLER CRANE BORA 50	Εξωτερικό χρώμα	Κίτρινο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
		Σειρά	CRAWLER CRANE BORA 50 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2006
				HP	156 / 115
Κυβισμός κινητήρα	0	Πόρτες	1	Καθίσματα	1
Σύστημα κίνησης	no link	Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	NA
Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	NA	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	30/6/2014	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	30/6/2014
Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού	
Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	30/6/2014 6:08:43 μμ
				Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/1/2008	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	1/1/2006	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 1611520	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
MVI	155000	Ημερομηνία επιθεώρησης	30/6/2014 6:08:43 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos		

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	0 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	1	100/1	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	1 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	1	100/1	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	1 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	1	100/1	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	1 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	1	100/1	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Κρύσταλλο Πόρτας - Εμπρός αριστερά	Ραγισμένο κρύσταλλο	>50%, μέση ζημία	
2	Άλλο - Πίσω	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
3	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Λείπει/Απουσιάζει	
4	Άλλο - Εμπρός	Λείπει/Απουσιάζει	Άλλες - Βλέπε σημείωση	

Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 153000 Euros

1. Λείπει ο φaros
2. Δεν υπήρχε διάγραμμα φορτίσης
3. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΡΑΔΥΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
4. Έλειπε το χερούλι από την πόρτα της καμπίνας του οδηγού
5. Έλειπαν και οι δυο καθρέπτες
6. Ο ιστός δεν ήταν συναρμολογημένος (τον είχαν αποσυνδέσει και τα κομμάτια του δικτύωματος ήταν δίπλα στον γερανό στο έδαφος .Επίσης είχε αποσυναρμολογηθεί και ένα κομμάτι από το αντίβαρο)

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης




















Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 4 ;
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	