

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WMAM064964M187683	Πινάκιδα κυκλοφορίας	BIZ9137	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	MAN	Κοντέρ	276224	Τύπος αμαξώματος	Ρυμουλκό (Τρέιλερ)
Μοντέλο	MAN 18.272	Εξωτερικό χρώμα	Μαύρο	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
Σειρά	MAN 18.272 Flatbed with HIAB 160 crane	Κατηγορία βαφής		Έτος	1994
		HP	0 / 0	Κυβισμός κινητήρα	0
Πόρτες	2	Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Τύπος μετάδοσης κίνησης
Ταχύτητα	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4
Διάταξη	Εν Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	24/2/2015
Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο μεταβλητής γεωμετρ	Technical Check Exp.	24/2/2015	Συντήρηση	0
		Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού	
Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	24/2/2015 12:21:32 μμ
				Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/1/1994	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	1/1/1994	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1842960	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
MVI	8000	Ημερομηνία επιθεώρησης	24/2/2015 12:21:32 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos		

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Continental	22	295/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Continental	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	4 mm	Continental	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	2 mm	Continental	22	295/80	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
2	Κιτ μάκτρου υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
3	Πλαϊνό φλας πλήρες (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
4	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Υπάρχει/Αθίκο	Κενό	
5	Πορτα - Εμπρός δεξιά	Ζημιές από αυτοκόλλητο	25 cm - 30 cm	
6	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
7	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός αριστερά	Υπάρχει/Αθίκο	Κενό	
8	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Ελαφρα Επαγγελματικά Οχηματα (Lcv)) - Πίσω αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
9	Άλλο - Πίσω	Υπάρχει/Αθίκο	Κενό	
10	Άλλο - Πίσω	Φθαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
11	Άλλο - Επάνω	Υπάρχει/Αθίκο	Κενό	
12	Άλλο - Άλλο	Υπάρχει/Αθίκο	Κενό	
13	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	>50%, ελαφρά ζημία	
14	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	>50%, ελαφρά ζημία	
15	Tyres - Άλλο	Φθαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
16	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
17	Ταμπλο - Εμπρός(Δεξιά)	Σοβαρή ζημία	<50%, μέση ζημία	
18	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
19	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
20	Φτερό - Πίσω δεξιά(Αριστερά)	Λυγισμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
21	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	

## Παρατηρήσεις

- Φορτηγό MAN06
- Λάστιχα διαστάσεων 295/80R22.5, 2 εμπρός, 4 πίσω (δύο σε κάθε πλευρά), σε κακή κατάσταση χρειάζονται αντικατάσταση
- Δεν τέθηκε σε λειτουργία

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπινατής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 2 ;



Ref 3 ;



Ref 4 ;



Ref 5 ;



Ref 6 ;



Ref 6 ;



Ref 6 ;



Ref 7 ;



Ref 6 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 8 ;



Ref 8 ;



Ref 8 ;



Ref 8 ;



Ref 8 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 10 ;



Ref 10 ;



Ref 10 ;



Ref 11 ;



Ref 11 ;



Ref 11 ;



Ref 12 ;



Ref 8 ;



Ref 13 ;



Ref 13 ;



Ref 14 ;




Ref 10 ;



Ref 15 ;



Ref 21 ;




Ref 21 ;



Ref 21 ;



Ref 21 ;



Ref 21 ;



Ref 16 ;




Ref 17 ;




Ref 17 ;







Ref 17 ;




Ref 18 ;



Ref 18 ;



Ref 19 ;



Ref 20 ;



Ref 20 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 15 ;



Ref 15 ;