

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	XLER4X20004408733	Πινάκιδα κυκλοφορίας	EKA6378	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	SCANIA	Κοντέρ	185007	Τύπος αμαξώματος	Ελκυστήρας
Μοντέλο	SCANIA 144 530 Tractor 4x2	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρό	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
		Σειρά	SCANIA 144 530 Tractor 4x2	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	1999
HP	530 / 390	Κυβισμός κινητήρα	0	Πόρτες	2
Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	NA
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	26/2/2014	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	26/2/2014	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	SGS Greece
				Ημερομηνία άφιξης	26/2/2014 7:04:47 μμ
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	18/3/1999
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	18/3/1999
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	2461 - 1514277
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	8000	Ημερομηνία επιθεώρησης	26/2/2014 7:04:47 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	SGS Greece

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	Χειροκίνητος κλιματισμός
-----	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Bridgestone	22	385/65	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Bridgestone	22	385/65	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	7 mm	Michelin	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	7 mm	Michelin	22	315/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Σχισμένο		Αντικατάσταση
2	Πίνακας Οργανων - Εμπρός	Ραγισμένο κρύσταλλο		Αντικατάσταση
3	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο		Αντικατάσταση
4	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο		Αντικατάσταση
5	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο		Αντικατάσταση
6	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Φθαρμένο		Αντικατάσταση
7	Διακοπτής Παραθურου - Εμπρός δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει		Αντικατάσταση
8	Κρύσταλλο φανού (Δεξιά)	Σπασμένο		Αντικατάσταση
9	Διακοσμητική μάσκα	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
10	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός αριστερά	Ραγισμένο κρύσταλλο		Αντικατάσταση
11	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
12	Ελαστικό - Εμπρός αριστερά	Φθαρμένο		Αντικατάσταση
13	Άλλο - Εμπρός	Λείπει/Απουσιάζει		Αντικατάσταση
14	Ανακλαστήρας - Πίσω δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει		Αντικατάσταση
15	Φτερο - Πίσω δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει		Αντικατάσταση
16	Άλλο - Πίσω	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
17	Ελαστικό - Πίσω δεξιά	Φθαρμένο		Αντικατάσταση
18	Κέλυφος πίσω φανού (Αριστερά)	Ξεφλουδισμένο	<50%, μέση ζημία	
19	Κρύσταλλο πίσω φανού (Αριστερά)	Σπασμένο		Αντικατάσταση
20	Κέλυφος πίσω φανού (Δεξιά)	Σπασμένο		Αντικατάσταση
21	Κρύσταλλο πίσω φανού (Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο		Αντικατάσταση
22	Φτερο - Πίσω δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει		Αντικατάσταση
23	Ελαστικό - Πίσω δεξιά	Φθαρμένο		Αντικατάσταση
24	Πλευρική Επενδυση - Πίσω δεξιά(Αριστερά)	Σπασμένο		Αντικατάσταση
25	Ελαστικό - Εμπρός δεξιά	Φθαρμένο		Αντικατάσταση
26	Πορτα - Εμπρός δεξιά	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
27	Άλλο - Άλλο	Εκτός λειτουργίας		Αντικατάσταση

Παρατηρήσεις

- 3) LIGHT SWITCH.
4) A/C SWITCH.
5) ASHTRAY.
13) COVER BATTERY.
16) BACK BODY.
27) CAB LIFTING PUMP

NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 7500 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπιτιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;
				
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
				

Ref 14 ; 	Ref 15 ; 	Ref 15 ; 	Ref 16 ; 	Ref 17 ; 
Ref 17 ; 	Ref 17 ; 	Ref 18 ; 19 ; 	Ref 18 ; 	Ref 19 ; 
Ref 16 ; 	Ref 16 ; 	Ref 20 ; 21 ; 	Ref 20 ; 	Ref 21 ; 
Ref 22 ; 23 ; 	Ref 23 ; 	Ref 24 ; 	Ref 24 ; 	Ref 24 ; 
Ref 24 ; 	Ref 24 ; 	Ref 25 ; 	Ref 25 ; 	Ref 25 ; 
Ref 25 ; 	Ref 26 ; 	Ref 26 ; 	Ref 10 ; 	Ref 10 ; 