

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	VSA63133213135597	Πινακίδα κυκλοφορίας	BIZ1652	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέρ	1	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	MERCEDES-BENZ MB 100	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	MERCEDES-BENZ REFRIGERATOR	Κατηγορία βαφής		Έτος	1994
		HP	75 / 55	Κυβισμός κινητήρα	2399
Πόρτες	4	Καθίσματα	0	Σύστημα κίνησης	Πίσω
Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4
Διάταξη	Εν Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	30/10/2015
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	30/10/2015	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Τόπος επιθεώρησης	SGS Greece	Ημερομηνία άφιξης	30/10/2015 9:20:08 μμ	Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	31/5/2001	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	1/1/1994	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	3700 - 2316406	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
MVI	3000	Ημερομηνία επιθεώρησης	30/10/2015 9:20:08 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	SGS Greece		

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	5 mm	Toyo	14	205/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	14	205/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Firestone	14	205/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	14	205/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Αυθεντικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
3	Καπό	Ζημιές από αυτοκόλλητο	<50%, μέση ζημία	
4	Παρμπριζ πολυστρωματικό φινέ	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
5	Εμπρός προφυλακτήρας	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
6	Εμπρός φτερό (Αριστερά)	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
7	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Ζημιές από αυτοκόλλητο	<50%, μέση ζημία	
8	Ελαστικό - Εμπρός αριστερά	Καμμένο	Αντικατάσταση	
9	Πλαϊνή πλευρά εμπρός (Αριστερά)	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
10	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Αριστερά)	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, σοβαρή ζημία	
11	Άλλο - Πίσω	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
12	Κέλυφος πίσω φανού (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
13	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
2	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

- 1) Refrigerator
- 2) the door is locked.
- 3) Access only to the right side.
- 4) It has no power
- 5) Δεν τεθηκε σε λειτουργία





Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 6 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
				
Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;
				
Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;		