

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WDB9505361K931623	Πινακίδα κυκλοφορίας	XAA9046	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέρ	0	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	MERCEDES ATEGO 1828 REFRIGERATOR	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρό	Χρώμα εσωτερικού	Μπλε
		Σειρά	MERCEDES ATEGO 1828 REFRIGERATOR BOX WITH CARRIER	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2004
				HP	279 / 205
Κυβισμός κινητήρα	6374	Πόρτες	2	Καθίσματα	2
Σύστημα κίνησης	no link	Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	NA
Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	NA	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	27/7/2016	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	27/7/2016
Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού	
Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	27/7/2016 4:51:07 μμ
				Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	24/6/2004	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	28/5/2004	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 2585048	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
MVI	10500	Ημερομηνία επιθεώρησης	27/7/2016 4:51:07 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos		

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

ABS	ASR	ΡαδιοCD	Χειροκίνητος κλιματισμός
-----	-----	---------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Michelin	22	315/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	6 mm	Firestone	22	315/70	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Αριστερός	6 mm	Fulda	22	315/70	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Δεξιός	6 mm	Fulda	22	315/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	6 mm	Fulda	22	315/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	6 mm	Fulda	22	315/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Αυθεντικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, μέση ζημία	
4	Πλευρικό Φλας - Εμπρός αριστερά(Αριστερά)	Σπασμένο	Λείπει/Απουσιάζει	
5	Πλευρικό Φλας - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	Λείπει/Απουσιάζει	
6	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Βαθύ χτύπημα	>50%, μέση ζημία	
7	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	1 cm - 2 cm	
8	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
2	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	

Παρατηρήσεις

1. Dirty exterior for inspection
2. Limited access for inspection around the vehicle
3. ABS
4. Δεν τέθηκε σε λειτουργία
5. EURO 4
6. Engine: 906926

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input checked="" type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard




Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 4 ;



Ref 5 ;



Ref 6 ;



Ref 7 ;



Ref 8 ;