

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	YV2A4DAC2YB247048	Πινακίδα κυκλοφορίας	IME3332	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	VOLVO	Κοντέρ	802456	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	VOLVO FH12 420 REFRIGERATOR	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρό	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
		Σειρά	VOLVO FH12 420 REFRIGERATOR	Κατηγορία βαφής	
HP	420 / 309	Κυβισμός κινητήρα	12100	Έτος	2000
Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	no link	Πόρτες	2
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	0	Ταχύτητες	0
Trim		Country of Registration		Διάταξη	NA
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	25/7/2016	Country of Manufacture	
Technical Check Exp.	25/7/2016	Συντήρηση	0	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Ημερομηνία συντήρησης	
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Τόπος επιθεώρησης	NO ETG
Πόλη		Πόλη		Ημερομηνία άφιξης	25/7/2016 4:14:40 μμ
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Ημερομηνία καταχώρησης	17/10/2008
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Manufacture Date	23/4/2000
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	14500	Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 2582655
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		Ημερομηνία ανάθεσης	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Ημερομηνία επιθεώρησης	25/7/2016 4:14:40 μμ
				W-Number	
				Place of Storage	NO ETG

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ηλεκτρικά Παράθυρα	Χειροκίνητος κλιματισμός	Ψυγείο
--------------------	--------------------------	--------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
1st Axle Left Inner	8 mm	Hankook	22	315/65	Καλοκαίρι
1st Axle Right Inner	6 mm	Bridgestone	22	315/65	Καλοκαίρι
1st Axle Right Outer	6 mm	Bridgestone	22	315/65	Καλοκαίρι
2nd Axle Right Inner	6 mm	Bridgestone	22	315/65	Καλοκαίρι
2nd Axle Right Outer	6 mm	Bridgestone	22	315/65	Καλοκαίρι
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Bridgestone	22	295/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Bridgestone	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	6 mm	Bridgestone	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	6 mm	Bridgestone	22	315/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Battery - Εμπρός	Λείπει/Απουσιάζει	>50%, σοβαρή ζημία	
2	Φώτα ομίχλης πλήρη (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Φώτα ομίχλης πλήρη (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
4	Φανός με φλας πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	>50%, μέση ζημία	

Παρατηρήσεις

Περιορισμένη προσβαση
Δεν τεθηκε σε λειτουργία
EURO 2
Engine: D12 C420

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 1 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 3 ;	Ref 2 ;	