

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WAGP21ZZ98T011606	Πινακίδα κυκλοφορίας	KYM1529	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	NEOPLAN	Κοντέρ	0	Τύπος αμαξώματος	Λεωφορείο
Μοντέλο	NEOPLAN N2216 SHD TOURLINER	Εξωτερικό χρώμα	Γαλάζιο	Χρώμα εσωτερικού	Μπλε
		Σειρά	NEOPLAN N2216 SHD TOURLINER	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2008
HP	441 / 324	Κυβισμός κινητήρα	10518	Πόρτες	3
Καθίσματα	55	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	NA
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	22/7/2016	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	22/7/2016	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	22/7/2016 5:11:08 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	8/2/2008	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	8/2/2008	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 2581474	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	75000
Ημερομηνία επιθεώρησης	22/7/2016 5:11:08 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	ESP	Αυτόματος κλιματισμός	ΡαδιοCD
-----	-----	-----------------------	---------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	6 mm	Kumho	22	215/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	5 mm	Barum	22	215/80	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Αριστερός	4 mm	Goodyear	22	215/80	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Δεξιός	5 mm	Michelin	22	215/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	4 mm	Goodyear	22	215/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	5 mm	Michelin	22	215/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
2	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
4	Επένδυση Ουρανού - Άλλο(Δεξιά)	Διάτρητο	<50%, μέση ζημία	
5	Άλλο - Άλλο	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
6	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
7	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
8	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω δεξιά	Γρατζουνισμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
1	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	

Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION FEB 2020: 63000 Euros
 Δεν τεθήκε σε λειτουργία
 ABS
 Engine: D2066LOH04
 EURO 4
 55 Seats

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Εmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input checked="" type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Ref 4 ;	Ref 5 ;
				
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;		