

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WDB9036121R172431	Πινακίδα κυκλοφορίας	PIX8074	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέρ	202158	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό μακρύ (ενός όγκου βάν)
Μοντέλο	MERCEDES 313	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
Σειρά	MERCEDES 313D	Κατηγορία βαφής		Έτος	2005
HP	129 / 95	Κυβισμός κινητήρα	2151	Πόρτες	4
Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	5	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	31/12/2015	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	31/12/2015	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	SGS Greece
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία άφιξης	31/12/2015 2:46:10 μμ
Πόλη		Πόλη		Ημερομηνία καταχώρησης	31/5/2005
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Manufacture Date	31/5/2005
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Στοιχεία ελεγκτή	3700 - 2396656
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	8500	Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		Ημερομηνία επιθεώρησης	31/12/2015 2:46:10 μμ
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		W-Number	
				Place of Storage	SGS Greece

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ηλεκτρικά Παράθυρα	Κεντρικό Κλείδωμα	ΡαδιοCD	Χειροκίνητος κλιματισμός
--------------------	-------------------	---------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Bridgestone	15	225/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Bridgestone	15	225/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Bridgestone	15	225/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	5 mm	Bridgestone	15	225/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Καπό	Ξεφλουδισμένο	<50%, μέση ζημία	
2	Εμπρός προφυλακτήρας Ε/Τ	Γδαρμένο	Αντικατάσταση	
3	Ενίσχυση οροφής εμπρός (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
4	Ελαστικό - Πίσω αριστερά	Κομμένο	Αντικατάσταση	
5	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Γρατζουνισμένο	<50%, μέση ζημία	
6	Πίσω Φανος Θέσης - Πίσω αριστερά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
7	Κλειδαριά Πόρτας - Πίσω δεξιά(Δεξιά)	Δομική ζημία	Αντικατάσταση	
8	Πίσω Φανος Θέσης - Πίσω δεξιά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
9	Προφυλακτήρας - Πίσω(Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
10	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω δεξιά	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
11	Οροφη - Επάνω	Βαθύ χτύπημα	<50%, μέση ζημία	
12	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
13	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Σχισμένο	Αντικατάσταση	
14	Gearstick Cover - Εμπρός	Σχισμένο	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

EURO 3
1)the vehicle was put into operation. 2)we can not get in the refrigerator. 3)the vehicle is placed very close to each other and we did not have access from left.

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

ΌχιΚαπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία ☒ Λείπει/Απουσιάζει ☐

Αντικλεπτικός κωδικός	☐	Αυθεντικό κλειδί	☒
Κωδικός ραδιοαυτοτίτητας	☐	Εφεδρικό κλειδί	☒
Ασφάλεια	☐	Σήμα τελών κυκλοφορίας	☐
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	☐	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	☐
Εγχειρίδιο συντήρησης	☐	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	☐
Άδεια μεταφοράς	☐	Κάρτα Ελέγχου Κουσαερίων	☐
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	☐	Άδεια Κυκλοφορίας	☐
Emmissions Cert	☐		

									
Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
									
Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
									
Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
									
Standard		Standard		Ref 1 ;		Ref 2 ;		Ref 2 ;	
									
Ref 3 ;		Ref 4 ;		Ref 5 ;		Ref 6 ;		Ref 6 ;	
									
Ref 7 ;		Ref 8 ; 9 ;		Ref 9 ;		Ref 8 ;		Ref 8 ;	
									
Ref 10 ;		Ref 10 ;		Ref 11 ;		Ref 12 ;		Ref 12 ;	
									
Ref 13 ;		Ref 13 ;		Ref 13 ;		Ref 13 ;		Ref 14 ;	