

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WOLOSBF25X3003312	Πινακίδα κυκλοφορίας	PIT8473	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	OPEL	Κοντέρ	1	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό Κόμπος Μακρú
Μοντέλο	COMBO D	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
Σειρά	COMBO D - Engine X17D	Κατηγορία βαφής		Έτος	1999
HP	0 / 0	Κυβισμός κινητήρα	1700	Πόρτες	3
Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	21/2/2012	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	21/2/2012	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	21/2/2012 4:09:55 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	1/3/2004	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	1/6/1999	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 892521	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	1000
Ημερομηνία επιθεώρησης	21/2/2012 4:09:55 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αερόσακος οδηγού	Ηχοσύστημα, AM/FM/κασετόφωνο	Καθίσματα, υφασμάτινα
------------------	------------------------------	-----------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Goodyear	14	175/65	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	2 mm	Goodyear	14	175/65	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	3 mm	Avon	14	175/65	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Continental	14	175/65	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
2	Καπό	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
3	Παρμπρίζ πολυστρωματικό φινι	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
4	Διακοσμητική φάσα εμπρός φτερού (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
5	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	>50%, μέση ζημία	
6	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Πολλαπλά βαθουλώματα	>50%, μέση ζημία	
7	Πόρτες Χώρου Φορτίου (Διπλή πόρτα για LCV) - Πίσω	Πολλαπλά βαθουλώματα	>50%, μέση ζημία	
8	Πίσω παράθυρο	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
9	Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα	Γδαρμένο	>50%, μέση ζημία	
10	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Αριστερά)	Βαθουλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
11	Πάνελ οροφής	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	
12	Τιμόνι - Εμπρός	Σχισμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
13	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
14	Καπάκι πλήρωσης καυσίμων (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
15	Front Left 175/65R14, 2mm, Goodyear, Summer	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
16	Front Right 175/65R14, 2mm, Goodyear, Summer	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
17	Rear Right 175/65R14, 3mm, Continental, Summer	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION DEC 2015: 750 Euros

Very Dirty Out-In, UNKNOWN MILAGE

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπιναστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;
				
Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;
				
Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 16 ;
				
Ref 17 ;	Ref 15 ;			