

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WDB9505061K570510	Πινακίδα κυκλοφορίας	XAA9039	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέρ	504902	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 4X2	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρό	Χρώμα εσωτερικού	Μπλε
		Σειρά	MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 Refrigerator	Κατηγορία βαφής	
HP	279 / 205	Κυβισμός κινητήρα	6374	Έτος	2001
Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Πόρτες	2
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	6	Ταχύτητες	0
Trim		Country of Registration		Διάταξη	NA
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	22/2/2014	Country of Manufacture	
Technical Check Exp.	22/2/2014	Συντήρηση	0	Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )	Ημερομηνία συντήρησης	
Ημερομηνία άφιξης	22/2/2014 6:41:08 μμ	Διεύθυνση		Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos
Ημερομηνία καταχώρησης	13/2/2001	Πόλη		Διεύθυνση	
Manufacture Date	13/2/2001	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πόλη	
Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 1511041	Αριθμός τηλεφώνου		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία επιθεώρησης	22/2/2014 6:41:08 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		MVI	17000
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Test Certificate No.	
Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos			Customer Name	

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS
-----

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Pirelli	22	295/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Pirelli	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	6 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	6 mm	Bridgestone	22	315/80	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Χαλαρό	>50%, μέση ζημία	
2	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Κομμένο	<50%, μέση ζημία	
3	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο κρύσταλλο	Πλήρες	
4	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
5	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
6	Άλλο - Πίσω δεξιά(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
7	Πίσω Φανάρι - Πίσω	Σπασμένο	Πλήρες	
8	Ελαστικό - Πίσω αριστερά	Δομική ζημία	>50%, σοβαρή ζημία	
9	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	

## Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 15000 Euros
EURO 2, WITH ABS
Εμπρός άξονας Αριστερά Pirelli 295/80 R 22,5 (2 mm) Δεξιά Bridgestone 315/80 R 22,5 (4 mm)
Πίσω άξονας

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
				
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;
				
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;		