

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	YV2A4DBC8XB230946	Πινακίδα κυκλοφορίας	XAX2940	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	VOLVO	Κοντέρ	865595	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	VOLVO FH12	Εξωτερικό χρώμα	Πράσινο	Χρώμα εσωτερικού	Μπλε
Σειρά	VOLVO FH12 Refrigerator	Κατηγορία βαφής		Έτος	1999
HP	460 / 338	Κυβισμός κινητήρα	12100	Πόρτες	2
Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	24/2/2015	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	24/2/2015	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	24/2/2015 12:52:51 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	7/7/2006	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	1/1/1999	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1843014	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	18000
Ημερομηνία επιθεώρησης	24/2/2015 12:52:51 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Δερμάτινη επένδυση	Ηλεκτρικά Παράθυρα	Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα	Χειροκίνητος κλιματισμός
--------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	5 mm	Pirelli	22	315/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	5 mm	Pirelli	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Michelin	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	5 mm	Hankook	22	315/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Υπάρχει/Άθικτο	Κενό	
2	Φανός με φλας πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
3	Μάσκα ψυγείου	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
4	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Διάτρητο	<50%, μέση ζημία	
5	Άλλο - Εμπρός	Υπάρχει/Άθικτο	Κενό	
6	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός αριστερά	Ελάττωμα βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
7	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός αριστερά	Υπάρχει/Άθικτο	Κενό	
8	Άλλο - Πίσω αριστερά(Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
9	Άλλο - Πίσω αριστερά(Αριστερά)	Υπάρχει/Άθικτο	Κενό	
10	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Ραγισμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
11	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
12	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Υπάρχει/Άθικτο	Κενό	
13	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Υπάρχει/Άθικτο	Κενό	
14	Tyres - Άλλο	Φθαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	

Παρατηρήσεις

- Φορτηγό ψυγείο VOLVO
- Λάστιχα 315/80R22.5, 2 εμπρός, 6 πίσω (3 σε κάθε πλευρά), σε κακή κατάσταση χρειάζονται αντικατάσταση
- Δεν τεθηκε σε λειτουργία
- New MVI estimation May 2017: 16500 Euros
- New MVI estimation Feb 2018: 16000 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης












Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο οχηματούχου	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοταυτότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 1 ;
					
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
					
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
					
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
					
Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
					
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;
					
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;
					
Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
					
Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;			