

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	XL9AA18CG0K004334	Πινακίδα κυκλοφορίας	XNT1206	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	BOVA	Κοντέρ	975985	Τύπος αμαξώματος	Λεωφορείο
Μοντέλο	BOVA FHD 12	Εξωτερικό χρώμα	Γκρι	Χρώμα εσωτερικού	Καφέ
Σειρά	BOVA FUTURA FHD - DAF ENGINE - 49+2 SEATS	Κατηγορία βαφής		Έτος	1989
		HP	360 / 265	Κυβισμός κινητήρα	0
Πόρτες	2	Καθίσματα	51	Σύστημα κίνησης	Πίσω
Ταχύτητα	7	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	6
Διάταξη	Εν Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	10/2/2012
Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο	Technical Check Exp.	10/2/2012	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	10/2/2012 3:14:54 μμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/2/1994
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/6/1989
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 882573
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	10000	Ημερομηνία επιθεώρησης	10/2/2012 3:14:54 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Michelin	22	295/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Michelin	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	4 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Pirelli	22	295/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός δεξιά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
2	Ποδιά (Επανω Απο Τον Προφυλακτρη) - Εμπρός(Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
3	Παρμπριζ - Εμπρός	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
4	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Quarter Panel) (Για Ελαφρα Επαγγελματικα Οχηματα (Lcv)) - Εμπρός αριστερά(Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
5	Κρύσταλλο πίσω φανού (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
6	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
7	Πλευρική Επένδυση - Πίσω δεξιά(Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
8	Καπό/Πορτ-Μπαγκάζ - Πίσω	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
9	Άλλο - Πίσω δεξιά(Δεξιά)	Γρατζουνισμένο	8 cm - 10 cm	
10	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός δεξιά	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
11	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός αριστερά	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
12	Καθισμα - Πίσω(Δεξιά)	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
13	Καθισμα - Πίσω δεξιά	Σχισμένο	<50%, μέση ζημία	
14	Άλλο - Πίσω	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

1.MISSING ASH TRAY FROM 6 SEATS 2.MODEL: BOVA, 6 CYL. TURBO DIESEL 3. 49 SEATS+2 4.TYRES FRONT: LEFT AND RIGHT MICHELIN 295/80R22.5 4mm 5.TYRES REAR: 295/80R22.5, LEFT MATADOR 4mm, RIGHT PIRELLI 3 mm, EURO 0 NEW MVI ESTIMATION IN MAY 2014: 9500 Euros NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 9000 Euros
--


Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία ☒ Λείπει/Απουσιάζει ☐

Αντικλεπτικός κωδικός	☐	Αυθεντικό κλειδί	☐
Κωδικός ραδιοταυτότητας	☐	Εφεδρικό κλειδί	☐
Ασφάλεια	☐	Σήμα τελών κυκλοφορίας	☐
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	☐	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	☐
Εγχειρίδιο συντήρησης	☐	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	☐
Άδεια μεταφοράς	☐	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	☐
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	☐	Άδεια Κυκλοφορίας	☐
Emmissions Cert	☐		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;
				
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;
				
Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;