

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WDB9700531K576850	Πινακίδα κυκλοφορίας	IZK9496	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέν	702936	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό (ενός όγκου Βαν)
Μοντέλο	MERCEDES-BENZ ATEGO 1217	Εξωτερικό χρώμα Σειρά	Άσπρο MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 REFRIGERATOR WITH HYDRAULIC DOOR	Χρώμα εσωτερικού Κατηγορία βαφής	Γκρι
Κυβισμός κινητήρα	4249	Πόρτες	2	Έτος	2001
Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	0	HP	170 / 125
Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	Εν Σειρά	Καθίσματα	2
Country of Registration		Country of Manufacture		Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο
Emissions Check Exp.	20/12/2016	Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο	Trim	
Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης		CO2 Emissions	0
Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Technical Check Exp.	20/12/2016
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	5/12/2006	Αριθ. λογαριασμού	
Πόλη		Manufacture Date	9/3/2001	Ημερομηνία άφιξης	20/12/2016 5:50:19 μμ
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 2719496	Διεύθυνση	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Πόλη	
MVI	9500	Ημερομηνία επιθεώρησης	20/12/2016 5:50:19 μμ	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθμός τηλεφώνου	
Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία αποστολής CR	
				Ημερομηνία εκτύπωσης	
				Αριθ. σύμβασης	0

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κασετόφωνο συστήματος πολυμέσων

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Pirelli	19	265/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Pirelli	19	265/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	0 mm	Fulda	19	265/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	0 mm	Bridgestone	19	265/70	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Αυθεντικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Άδεια Κυκλοφορίας	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
4	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
5	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
6	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, μέση ζημία	
7	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Σχισμένο	<50%, μέση ζημία	
8	Ταμπλο - Εμπρός(Δεξιά)	Χαλαρό	<50%, μέση ζημία	
9	Πίσω αριστερά 265/70R19, 0mm, Fulda, θερινή περίοδος	Φθαρμένο	>50%, σοβαρή ζημία	
10	Πίσω δεξιά 265/70R19, 0mm, Bridgestone, θερινή περίοδος	Φθαρμένο	>50%, σοβαρή ζημία	
11	Παρμπριζ - Εμπρός	Ραγισμένο	<50%, μέση ζημία	
12	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
13	Πλευρικό Φλας - Εμπρός αριστερά(Αριστερά)	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
14	Φανός Στάθμευσης / Πλευρικής Σήμανσης - Εμπρός(Δεξιά)	Ραγισμένο	<50%, μέση ζημία	
15	Φανός Στάθμευσης / Πλευρικής Σήμανσης - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
16	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
17	Σκαλοπάτι (Δεξιά)	Σπασμένο	>50%, μέση ζημία	
18	Rear View Mirror - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Ραγισμένο	<50%, μέση ζημία	
19	Rear View Mirror Housing - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	>50%, μέση ζημία	
20	Side Lamp - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	Λείπει/Απουσιάζει	
21	Side Cargo/Sliding Door - Πίσω δεξιά(Δεξιά)	Εκτός λειτουργίας	Άγνωστο	
22	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω δεξιά	Βαθύ χτύπημα	<50%, μέση ζημία	
23	Side Panel Extension - Πίσω αριστερά(Αριστερά)	Βαθύ χτύπημα	<50%, μέση ζημία	
24	Side Lamp - Πίσω αριστερά	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
25	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Πολλαπλά βαθουλώματα	>50%, μέση ζημία	
26	Πορτα - Εμπρός δεξιά	Σκουριασμένο	<50%, μέση ζημία	
2	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	

## Παρατηρήσεις

- Dirty exterior for inspection
- Battery does not exist. No engine start
- Limited access for inspection around the vehicle
- Engine's type: 904911
- EURO 2

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

































Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;
				
Ref 6 ;	Ref 8 ;	Ref 10 ;	Ref 9 ;	Ref 11 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;
				
Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 19 ;
				
Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;	Ref 23 ;	Ref 24 ;
				
Ref 25 ;	Ref 26 ;			