

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WMAL87ZZ47Y176712	Πινακίδα κυκλοφορίας	IZY9828	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MAN	Κοντέρ	347834	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	MAN LE18.280 4X2	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γαλάζιο
Σειρά	MAN LE18.280 4X2 WITH FERRARI CRANE	Κατηγορία βαφής		Έτος	2006
		HP	280 / 206	Κυβισμός κινητήρα	0
Πόρτες	2	Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	no link
Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	0
Διάταξη	NA	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	29/12/2015
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	29/12/2015	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Τόπος επιθεώρησης	SGS Greece	Ημερομηνία άφιξης	29/12/2015 7:39:14 μμ	Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	13/10/2006	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	13/10/2006	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	3700 - 2395026	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
MVI	37000	Ημερομηνία επιθεώρησης	29/12/2015 7:39:14 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	SGS Greece		

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κεντρικό Κλείδωμα

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	8 mm	Dunlop	22	315/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	8 mm	Dunlop	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	10 mm	Dunlop	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	10 mm	Dunlop	22	315/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
2	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, σοβαρή ζημία	
4	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
5	Ενδεικτική Λυχνία (Φλας Φανού) - Εμπρός αριστερά(Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
6	Άλλο - Άλλο	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
7	Πίσω Φανος Θεσης - Πίσω αριστερά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
8	Πίσω Φανος Θεσης - Πίσω δεξιά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
9	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
10	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
11	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
12	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, σοβαρή ζημία	
13	Speakers - Εμπρός αριστερά	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
1	Εφεδρικό κλειδί	Άγνωστα χιλιόμετρα	Λείπει/Απουσιάζει	

Παρατηρήσεις

- 1)The MACHINE IN VEHICLE CAME TO START
- 2)THE BATTERIES MISSING.
- 3)ALL THE VEHICLE IS Rusty
- 4) EURO III

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;
				
Ref 11 ; 12 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;