

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	KNEJC523845302055	Πινακίδα κυκλοφορίας	ZYP6627	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	KIA	Κοντέρ	80106	Τύπος αμαξώματος	Στέ'ι'σον Βάγκον
Μοντέλο	SORENTO (JC)	Εξωτερικό χρώμα	Μπλε	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
Σειρά	Sorento 3.5i V6 24v EX High Auto	Κατηγορία βαφής		Έτος	2004
		HP	195 / 143	Κυβισμός κινητήρα	3497
Πόρτες	5	Καθίσματα	5	Σύστημα κίνησης	Τετρακίνηση επιλεγόμενη
Ταχύτητες	5	Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματη μετάδοση	Κύλινδροι κινητήρα	6
Διάταξη	Διάταξης V	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	21/2/2019
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	21/2/2019	Συντήρηση	80106
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing
Τόπος επιθεώρησης	Titan - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	21/2/2019 4:26:55 μμ	Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	23/6/2004	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	23/6/2004	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	4677 - 3457580	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
MVI	3180	Ημερομηνία επιθεώρησης	21/2/2019 4:26:55 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	Titan - Aspropyrgos		

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων	Αυτόματος κλιματισμός	Ζάντες Αλουμινίου	Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό Κλείδωμα				

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Cooper	16	245/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Cooper	16	245/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	3 mm	Cooper	16	245/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Cooper	16	245/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
2	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
3	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
4	Εξωτ. καθρέφτης ηλεκτρ.ελεγχ./θερμαιν. (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
5	Εξωτ. χειρολαβή, εμπρός πόρτας (Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
6	Εξωτ.χειρολαβή πίσω πόρτας (Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
7	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
8	Εξωτ. καθρέφτης ηλεκτρ.ελεγχ./θερμαιν. (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
9	Εξωτ. χειρολαβή, εμπρός πόρτας (Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
1	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

- 1) Το όχημα δεν ήταν καθαρό κατά την επιθεώρηση.
2) Περιορισμένη πρόσβαση περιμετρικά του αυτοκινήτου κατά την επιθεώρηση.
3) Δεν άνοιγε το πόρτ παγκάζ για την καταγραφή του εσωτερικού και της ρεζέρβας.

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία ☒ Λείπει/Απουσιάζει ☐

Emmissions Cert	☐	Άδεια Κυκλοφορίας	☒
Άδεια μεταφοράς	☐	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	☐
Αντικλεπτικός κωδικός	☐	Ασφάλεια	☐
Αυθεντικό κλειδί	☒	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	☐
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	☒	Εγχειρίδιο συντήρησης	☒
Εφεδρικό κλειδί	☐	Κάρτα Ελέγχου Καυσασερίων	☐
Κωδικός ραδιοταυτότητας	☐	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	☐
Σήμα τελών κυκλοφορίας	☐		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 1.029,10

