

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	VF7ZAAMFA17611931	Πινακίδα κυκλοφορίας	KOZ9296	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	CITROEN	Κοντέρ	238786	Τύπος αμαξώματος	Ημιφ. Βαν Υπερυψωμένο
Μοντέλο	NEW JUMPER 29 VAN DIESEL	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Έτος	2006	Σειρά	New Jumper 2.0 HDi C	Κατηγορία βαφής	
Πόρτες	4	HP	85 / 62	Κυβισμός κινητήρα	1997
Ταχύτητες	5	Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Εμπρός
Διάταξη	Εν Σειρά	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4
Country of Manufacture		Trim		Country of Registration	
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	26/7/2012
Ημερομηνία συντήρησης		Technical Check Exp.	26/7/2012	Συντήρηση	0
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing
		Ημερομηνία άφιξης	26/7/2012 3:56:46 μμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	7/3/2006
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	7/3/2006
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1031846
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	5000	Ημερομηνία επιθεώρησης	26/7/2012 3:56:46 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα	Ήχοσύστημα, CD Player	Καθίσματα, υφασμάτινα	Κεραία	Κλιματισμός
---------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	15	195/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	15	195/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	4 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	15	195/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	4 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	15	195/70	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	4 mm	Goodyear	15	195/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Εμπρός προφυλακτήρας	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
2	Μάσκα ψυγείου	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
3	Καπό	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
4	Παρμπριζ πολυστρωματικό φιμέ	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
5	Φανός πλήρης (Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
6	Εμπρός φτερό (Αριστερά)	Γρατζουνισμένο	10 cm - 15 cm	
7	Κολώνα Παρμπριζ - Εμπρός αριστερά(Αριστερά)	Βαθουλωμα με ζημία βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
8	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Ζημιές από αυτοκόλλητο	>50%, ελαφρά ζημία	
9	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός αριστερά	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
10	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
11	Φτερο - Πίσω αριστερά	Ζημιές από αυτοκόλλητο	25 cm - 30 cm	
12	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
13	Φάσα	Κομμένο	Αντικατάσταση	
14	Πόρτα μπαγκαζέ εξυπηρέτησης πλάγια (Αριστερά)	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	
15	Πόρτα μπαγκαζέ εξυπηρέτησης πλάγια (Δεξιά)	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	
16	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
17	Φάσα πλάγια (Δεξιά)	Γδαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
18	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Ζημιές από αυτοκόλλητο	25 cm - 30 cm	
19	Συρόμενη πόρτα (Δεξιά)	Βαθύ χτύπημα	>50%, ελαφρά ζημία	
20	Εμπρός πόρτα Ε/Τ (Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
21	Εξωτ.καθρέφτης (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
22	Άλλο - Πίσω	Γδαρμένο	>50%, μέση ζημία	
23	Διακοπτής Παραθυρου - Εμπρός αριστερά(Δεξιά)	Σοβαρή ζημία	Αντικατάσταση	
24	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Σοβαρή ζημία	>50%, μέση ζημία	
25	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
26	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
27	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Ζημιές από αυτοκόλλητο	25 cm - 30 cm	
28	Front Left 195/70R15, 2mm, Δευτερεύουσες μάρκες, Summer	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
29	Front Right 195/70R15, 3mm, Δευτερεύουσες μάρκες, Summer	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
30	Rear Left 195/70R15, 4mm, Δευτερεύουσες μάρκες, Summer	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
31	Rear Right 195/70R15, 4mm, Δευτερεύουσες μάρκες, Summer	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
32	Spare 195/70R15, 4mm, Goodyear, Summer	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
33	Κάλυμμα ηχείου (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
34	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Σοβαρή ζημία	>50%, ελαφρά ζημία	

Παρατηρήσεις

Bumper Front Also Scuffed
 NEW MVI ESTIMATION IN MAY 2014: 4000 Euros
 NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 3800 Euros
 NEW MVI ESTIMATION IN MARCH 2017: 3350 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσύστηματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 2.458,11

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 10 ;
Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;
Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 19 ;
Ref 19 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;	Ref 22 ;



Ref 23 ;



Ref 24 ;



Ref 25 ;



Ref 26 ;



Ref 27 ;



Ref 28 ;



Ref 29 ;



Ref 30 ;



Ref 31 ;



Ref 32 ;



Ref 33 ;



Ref 34 ;



Ref 34 ;