

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	ZCFAIAD0002334349	Πινακίδα κυκλοφορίας	KPM8662	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	IVECO	Κοντέρ	468538	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	IVECO EUROCARGO	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	100E18 - REFRIGERATOR	Κατηγορία βαφής		Έτος	1999
HP	180 / 132	Κυβισμός κινητήρα	6000	Πόρτες	2
Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	6
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	6	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	11/11/2013	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	11/11/2013	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	11/11/2013 2:16:18 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	26/3/2008	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	1/11/1999	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1426075	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	7000
Ημερομηνία επιθεώρησης	11/11/2013 2:16:18 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	10 mm	Kumho	17	225/75	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	10 mm	Kumho	17	225/75	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	10 mm	Kumho	17	225/75	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	10 mm	Kumho	17	225/75	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
2	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός δεξιά	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
3	Εξωτ. καθρέφτης χειροκίνητα ρυθμιζόμενος(Δεξιά)	Σοβαρή ζημία	Αντικατάσταση	
4	Παρμπρίζ πολυστρωματικό φινι	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
5	Καπό	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
6	Εμπρός προφυλακτήρας	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
7	Εμπρός φλας πλήρες (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
8	Πλευρικός Καθρέπτης - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Εξάρτημα, τρίτου κατασκευαστή	Αντικατάσταση	
9	Εξωτ. καθρέφτης χειροκίνητα ρυθμιζόμενος(Αριστερά)	Σοβαρή ζημία	Αντικατάσταση	
10	Πάνελ οροφής	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
11	Άλλο - Πίσω δεξιά(Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
13	Προφυλακτήρας - Πίσω(Δεξιά)	Βαθύλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
14	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Ραγιαμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
15	Ελαστικό - Εμπρός αριστερά	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
16	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Γδαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
17	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω δεξιά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	

Παρατηρήσεις

- MISSING PLASTIC CAP MIRROR RIGHT UP
- MISSING PLASTIC CAP MIRROR LEFT UP
- MODEL: IVECO EUROCARGO 100E18, TURBO DIESEL, 6 CYL., 6 GEARS MANUAL GEARBOX
- TYRES FRONT AND REAR: 225/75R17.5 KUMHO 10mm (TOTAL: 6 TYRES). ALL TYRES REPLACE
- NO ABS,
- EURO 2
- NEW MVI ESTIMATION IN MAY 2014: 6400 Euros
- NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 6000 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Εκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Κουσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;
				
Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
				
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;
				
Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;
				
Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;
				
Ref 15 ;	Ref 15 ;			