

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WMAT331089M222248	Πινακίδα κυκλοφορίας	KYK9145	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MAN	Κοντέρ	439494	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	MAN 19.403	Εξωτερικό χρώμα	Κόκκινο	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
Σειρά	MAN 19.403 Refrigerator	Κατηγορία βαφής		Έτος	1996
HP	400 / 294	Κυβισμός κινητήρα	0	Πόρτες	2
Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	no link	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	NA
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	11/2/2014	Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο
Technical Check Exp.	11/2/2014	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )	Τόπος επιθεώρησης	SGS Greece
				Ημερομηνία άφιξης	11/2/2014 5:01:06 μμ
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	12/2/2007
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/1/1996
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	2836 - 1502163
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	11000	Ημερομηνία επιθεώρησης	11/2/2014 5:01:06 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	SGS Greece

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	1 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	121/12	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	1 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	121/12	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	1 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	121/12	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	1 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	121/12	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Τιμόνι - Εμπρός	Δυσλειτουργία	>50%, μέση ζημία	
2	Gear Lever - Εμπρός(Αριστερά)	Σπασμένο	>50%, μέση ζημία	
3	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Καμμένο	>50%, μέση ζημία	
4	Άλλο - Άλλο	Φθαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
5	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Ζημιές από κόλλα αυτοκόλλητου	>50%, μέση ζημία	
6	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Ζημιές από κόλλα αυτοκόλλητου	>50%, μέση ζημία	
7	Πόρτα μπαγκάζ	Ζημιές από κόλλα αυτοκόλλητου	>50%, μέση ζημία	
8	Άλλο - Πίσω	Κομμένο	>50%, μέση ζημία	
9	Οροφή - Επάνω	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	>50%, μέση ζημία	
10	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Βαθύ χτύπημα	>50%, μέση ζημία	

## Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION DEC 2015: 8800 Euros

1. TYRE FRONT LEFT 12R22,5 MICHELIN OFF
2. TYRE FRONT RIGHT 12R22,5 SAVA OFF
3. TYRES BACK LEFT (X2) 12R20 GADYEX OFF
4. TYRES BACK RIGHT (X2) 12R20 MATADOR OFF

THERE IS NO BATTERY

IT CAN NOT OPERATE

THERE IS A DEF IN THE CARBON MONOXIDE SYSTEM

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι  Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι 

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει 

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 7 ;
				
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 4 ;
				
Ref 3 ;	Ref 6 ;	Ref 5 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;
				
Ref 9 ;				