

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WDB2084441T062163	Πινακίδα κυκλοφορίας	YNI1540	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέρ	108763	Τύπος αμαξώματος	Κάμπριο
Μοντέλο	CLASS CLK CABRIOLET (A209) - 2005	Εξωτερικό χρώμα	Μαύρο	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
		Σειρά	Class CLK CLK200 16v Kompressor Avantgarde 184Hp	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2008
				HP	184 / 135
Κυβισμός κινητήρα	1796	Πόρτες	2	Καθίσματα	4
Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	6	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο
Κύλινδροι κινητήρα	4	Διάταξη	Εν Σειρά	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	14/6/2019	Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο	Technical Check Exp.	14/6/2019
Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	14/6/2019	Αριθ. λογαριασμού	
Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing	Τόπος επιθεώρησης	Titan - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	15/6/2019 12:07:19 πμ
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	4/3/2008
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	4/3/2008
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	6342 - 3555495
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	8900	Ημερομηνία επιθεώρησης	15/6/2019 12:07:19 πμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Titan - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

ABS	Ζάντες Αλουμινίου	Ηλεκτρικά Παράθυρα	Κεντρικό Κλειδίωμα	Χειροκίνητος κλιματισμός
-----	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Michelin	17	225/45	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Michelin	17	225/45	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	3 mm	Michelin	17	225/45	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Michelin	17	225/45	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
2	Άδεια Κυκλοφορίας	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
3	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
4	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
5	Ολόκληρο Το Όχημα - Άλλο	Λεκασμένο/ακάθαρτο	<50%, ελαφρά ζημία	
6	Εμπρός φτερό (Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
7	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
8	Κάλυμμα έδρας καθίσματος 1η σειρά (Δεξιά)	Σχισμένο	Αντικατάσταση	
9	Επένδυση εμπρός πόρτας (Δεξιά)	Φθαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
10	Ράδιο	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
1	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

--	--	--	--	--

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπιτιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοταυτότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 1.532,27

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Ref 5 ;	Ref 5 ;
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 5 ;
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 10 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 9 ;
Ref 9 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	