

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WDB6703031P137514	Πινακίδα κυκλοφορίας	NZ13499	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέρ	389423	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	MERCEDES-BENZ 811D	Εξωτερικό χρώμα	Μπλε	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	MERCEDES-BENZ 811D REFRIGERATOR	Κατηγορία βαφής		Έτος	1995
		HP	105 / 77	Κυβισμός κινητήρα	3972
Πόρτες	2	Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Εμπρός
Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	0
Διάταξη	NA	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	20/12/2016
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	20/12/2016	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	20/12/2016 5:07:57 μμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/5/1995
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/5/1995
Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 2719416
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	4500	Ημερομηνία επιθεώρησης	20/12/2016 5:07:57 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ψυχόμενο ντουλάπι

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Goodyear	17	205/75	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Goodyear	17	205/75	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Αριστερός	3 mm	Goodyear	17	205/75	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Δεξιός	3 mm	Goodyear	17	205/75	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	3 mm	Goodyear	17	205/75	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Goodyear	17	205/75	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Άδεια Κυκλοφορίας	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
2	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
4	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, μέση ζημία	
5	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Σχισμένο	<50%, μέση ζημία	
6	Άλλο - Επάνω	Φθαρμένο	<50%, μέση ζημία	
7	Cargo Area - Πίσω	Διάρτητο	<50%, μέση ζημία	
8	Αυτοκόλλητο φιλμ/επιγραφή - Εμπρός αριστερά	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
9	Πλευρικό Φλας - Εμπρός αριστερά(Αριστερά)	Σπασμένο	Λείπει/Απουσιάζει	
10	Παρμπριζ - Εμπρός	Ραγισμένο	<50%, μέση ζημία	
11	Καπο - Εμπρός	Σκουριασμένο	<50%, μέση ζημία	
12	Πόρτα - Εμπρός αριστερά	Σκουριασμένο	<50%, μέση ζημία	
13	Μάσκα ψυγείου	Σκουριασμένο	<50%, μέση ζημία	
14	Εμπρός προφυλακτήρας	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
15	Φτερο - Εμπρός δεξιά	Βαθουλάωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
16	Πλευρικό Φλας - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	Λείπει/Απουσιάζει	
17	Roof Beacons - Επάνω	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
18	Οροφη - Επάνω	Σκουριασμένο	<50%, μέση ζημία	
19	Πορτα - Εμπρός δεξιά	Σκουριασμένο	<50%, μέση ζημία	
20	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω δεξιά	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	
21	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
22	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
23	Πόρτα μπαγκάζ εξυπηρέτησης πλάγια (Αριστερά)	Ζημιές από κόλλα αυτοκόλλητου	>50%, μέση ζημία	
24	Πόρτα μπαγκάζ εξυπηρέτησης πλάγια (Δεξιά)	Ζημιές από κόλλα αυτοκόλλητου	>50%, μέση ζημία	
25	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	
26	Αμάξωμα	Σκουριασμένο	>50%, μέση ζημία	

## Παρατηρήσεις

- Dirty exterior for inspection
- Battery does not exist. No engine start
- Engine's type: 364952
- EURO 0

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 4 ;	Ref 6 ;
				
Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;
				
Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
				
Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 15 ;
				
Ref 19 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;	Ref 20 ;
				
Ref 20 ;	Ref 20 ;	Ref 20 ;	Ref 23 ; 24 ;	Ref 25 ;
				
Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 26 ;	Ref 26 ;	Ref 7 ;