

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WMAM062583Y004197	Πινακίδα κυκλοφορίας	NZP6274	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MAN	Κοντέρ	472978	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	MAN M06 18232	Εξωτερικό χρώμα	Άσπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	MAN M06 18232 Box	Κατηγορία βαφής		Έτος	1991
HP	232 / 171	Κυβισμός κινητήρα	0	Πόρτες	2
Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	6	Διάταξη	NA
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	11/2/2014	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	11/2/2014	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )	Τόπος επιθεώρησης	SGS Greece
				Ημερομηνία άφιξης	11/2/2014 4:25:25 μμ
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	12/2/2004
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/2/1991
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	2836 - 1502002
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	5000	Ημερομηνία επιθεώρησης	11/2/2014 4:25:25 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	SGS Greece

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	1 mm	Bridgestone	22	295/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	1 mm	Bridgestone	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	2 mm	Michelin	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	1 mm	Continental	22	295/80	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Εμπρός φτερό (Αριστερά)	Σπασμένο	>50%, μέση ζημία	
2	Επένδυση ουρανού	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, μέση ζημία	
3	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Ζημιές από αυτοκόλλητο	>50%, μέση ζημία	
4	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Ζημιές από κόλλα αυτοκόλλητου	>50%, μέση ζημία	
5	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Σπασμένο	>50%, μέση ζημία	
6	Πλαϊνό πλήρες (Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	>50%, μέση ζημία	
7	Πόρτα μπαγκάζ	Βαθό χτύπημα	>50%, μέση ζημία	

## Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION DEC 2015: 4400 Euros

1. TYRE FRONT LEFT 295/80/22,5 MICHELIN O.K
2. TYRE FRONT RIGHT 295/80/22,5 BRIDGESTONE OFF
3. TYRES BACK LEFT (2) 295/80/22,5 MICHELIN O.K
4. TYRES BACK RIGHT (2) 295/80/22,5 CONTINENTAL OFF
5. BATTERY IS O.K
6. THE CABIN NEEDS CLEANING !!!!
7. A BUTTON IS MISSING FROM THE TABLE
8. THE BACK SIDE IS IN GOOD SITUATION

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει 

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Ref 3 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 2 ;	Ref 5 ;	Ref 4 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
				
Ref 7 ;				