

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WVWZZZ9NZ7Y203173	Πινακίδα κυκλοφορίας	IHB5631	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	VOLKSWAGEN	Κοντέρ	157163	Τύπος αμαξώματος	Χάτσμπακ
Μοντέλο	POLO HATCHBACK - 2006	Εξωτερικό χρώμα	Μπλε	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
		Σειρά	Polo 1.4i 16v Comfortline 80Hp	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2007
HP	80 / 59	Κυβισμός κινητήρα	1390	Πόρτες	5
Καθίσματα	5	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	14/6/2019	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	14/6/2019	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing	Τόπος επιθεώρησης	Titan - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	14/6/2019 6:43:22 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	1/4/2007	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	1/4/2007	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	6342 - 3555389	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	1780
Ημερομηνία επιθεώρησης	14/6/2019 6:43:22 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Titan - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	Ηλεκτρικά Παράθυρα	Κεντρικό Κλειδωμα	Χειροκίνητος κλιματισμός
-----	--------------------	-------------------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Bridgestone	14	165/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Bridgestone	14	165/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	3 mm	Bridgestone	14	165/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Bridgestone	14	165/70	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	4 mm	Bridgestone	14	165/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
2	Άδεια Κυκλοφορίας	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
4	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
5	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Σπασμένο	<50%, σοβαρή ζημία	
6	Καπάκι βοηθητικών φώτων (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	<50%, σοβαρή ζημία	
7	Εμπρός φτερό (Αριστερά)	Βαθύ χτύπημα	<50%, σοβαρή ζημία	
8	Κρύσταλλο εξ.καθρέφτη ηλ/κα ελεγχ.θερμ. (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
9	Πίσω πόρτα (Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
10	Μαρσπιέ - Πίσω αριστερά	Βαθουλωμα με ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
11	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
12	Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα	Γδαρμένο	<50%, σοβαρή ζημία	
13	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, σοβαρή ζημία	
14	Πίσω πόρτα (Δεξιά)	Γρατζουνισμένο	<50%, σοβαρή ζημία	
15	Μαρσπιε - Εμπρός αριστερά	Βαθουλωμα με ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
16	Κρύσταλλο εξ.καθρέφτη ηλ/κα ελεγχ.θερμ. (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	<50%, σοβαρή ζημία	
17	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
18	Ρυθμιστής άνεσης πίσω καθίσματος 1 σειρά(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	<50%, σοβαρή ζημία	
19	Επένδυση εμπρός πόρτας (Δεξιά)	Φθαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
20	Εμπρός τάσι (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
21	Εμπρός τάσι (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
22	Πίσω τάσι (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
23	Πίσω τάσι (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
1	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	

Παρατηρήσεις

--

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 2.098,84

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
				
Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;
				
Ref 12 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;
				
Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;
				
Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 18 ;
				
Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;
				
Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 19 ;	Ref 20 ;
				
Ref 21 ;	Ref 22 ;	Ref 23 ;	Ref 11 ;	