

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WVWZZZ9NZ7Y201554	Πινακίδα κυκλοφορίας	IHB6587	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	VOLKSWAGEN	Κοντέρ	201695	Τύπος αμαξώματος	Χάτσμπακ
Μοντέλο	POLO HATCHBACK - 2006	Εξωτερικό χρώμα	Μπλε	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
		Σειρά	Polo 1.4i 16v Comfortline 100Hr	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2007
HP	100 / 74	Κυβισμός κινητήρα	1390	Πόρτες	5
Καθίσματα	5	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	13/5/2019	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	13/5/2019	Συντήρηση	201695	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing	Τόπος επιθεώρησης	Titan - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	13/5/2019 12:31:57 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	25/5/2007	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	25/5/2007	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	4677 - 3526505	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	1490
Ημερομηνία επιθεώρησης	13/5/2019 12:31:57 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Titan - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	Ηλεκτρικά Παράθυρα	Κεντρικό Κλειδωμα	ΡαδιοCD	Χειροκίνητος κλιματισμός
-----	--------------------	-------------------	---------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Continental	14	165/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	2 mm	Continental	14	165/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	2 mm	Falken	14	165/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	2 mm	Dunlop	14	165/70	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	5 mm	Άγνωστες	14	175/65	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
2	Τιμόνι - Εμπρός	Φθαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
3	Μοκέτες πλήρεις	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
4	Κάλυμμα έδρας καθίσματος 2η σειρά	Φθαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
5	Επένδυση ρυθμιστή καθίσμ.(1η σ.δεξ.καθ) (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
6	Καπάκι βοηθητικών φώτων (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
7	Καπάκι βοηθητικών φώτων (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
8	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
9	Εμπρός φτερό (Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
10	Πλαϊνό φλας εξωτ. καθρέφτη (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
11	Κρύσταλλο εξ.καθρέφτη ηλ/κα ελεγχ.θερμ. (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
12	Κέλυφος εξωτ.καθρέφτη ηλεκτρ.ελεγχόμ. (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
13	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
14	Μαρσιπέ - Πίσω αριστερά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
15	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
16	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
17	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
18	Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
19	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	
20	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
21	Μαρσιπέ - Εμπρός δεξιά(Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
22	Εμπρός φτερό (Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
23	Καπό	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
24	Εμπρός τάσι (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
25	Πίσω τάσι (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
26	Πίσω τάσι (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
27	Εμπρός τάσι (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

- 1) Το όχημα δεν ήταν καθαρό κατά την επιθεώρηση.
- 2) Περιορισμένη πρόσβαση περιμετρικά του αυτοκινήτου κατά την επιθεώρηση.

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπιναστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι



















ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input checked="" type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 1.945,43

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 1 ;	Ref 3 ;	Ref 1 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 6 ;
				
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;
				
Ref 10 ;	Ref 11 ; 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;
				
Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 17 ;
				
Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;
				
Ref 20 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;	Ref 23 ;
				
Ref 24 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 26 ;	Ref 27 ;
				
Ref 27 ;				