

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WVWZZZ9NZ7Y195409	Πινακίδα κυκλοφορίας	IHB8029	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	VOLKSWAGEN	Κοντέρ	197945	Τύπος αμαξώματος	Χάτσμπακ
Μοντέλο	POLO HATCHBACK - 2006	Εξωτερικό χρώμα	Ασημί	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
		Σειρά	Polo 1.4i 16v Comfortline 100Hr	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2007
HP	100 / 74	Κυβισμός κινητήρα	1390	Πόρτες	5
Καθίσματα	5	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	13/5/2019	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	13/5/2019	Συντήρηση	197945	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing	Τόπος επιθεώρησης	Titan - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	13/5/2019 11:56:59 πμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	31/5/2007	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	31/5/2007	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	4677 - 3526421	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	1540
Ημερομηνία επιθεώρησης	13/5/2019 11:56:59 πμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Titan - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	Ηλεκτρικά Παράθυρα	Κεντρικό Κλειδίωμα	ΡαδιοCD	Χειροκίνητος κλιματισμός
-----	--------------------	--------------------	---------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Fulda	14	185/60	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	2 mm	Fulda	14	185/60	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	2 mm	Fulda	14	185/60	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	2 mm	Fulda	14	185/60	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	2 mm	Άγνωστες	14	175/65	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Τιμόνι - Εμπρός	Φθαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
2	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
3	Εσωτερική επένδυση πίσω κολόνας (D) πάνω(Αριστερά)	Διάρτητο	Αντικατάσταση	
4	Gear Lever Boot - Εμπρός(Δεξιά)	Σχισμένο	Αντικατάσταση	
5	Κάλυμμα έδρας καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
6	Κάλυμμα πλάτης καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Σχισμένο	<50%, μέση ζημία	
7	Μοκέτες πλήρεις	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
8	Κάλυμμα έδρας καθίσματος 2η σειρά (Αριστερά)	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
9	Κάλυμμα έδρας καθίσματος 1η σειρά (Δεξιά)	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
10	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
11	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
12	Πίσω πόρτα (Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
13	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Ζημίες από νερό	<50%, ελαφρά ζημία	
14	Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
15	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
16	Πίσω πόρτα (Δεξιά)	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	
17	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	
18	Πλαϊνό φλας εξωτ. καθρέφτη (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
19	Κρύσταλλο εξ.καθρέφτη ηλ/κα ελεγχ.θερμ. (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
20	Εμπρός φτερό (Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
21	Μαρσιπιέ - Εμπρός δεξιά(Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
22	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
23	Εμπρός τάσι (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
24	Πίσω τάσι (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
25	Πίσω τάσι (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
26	Εμπρός τάσι (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
27	Πλαϊνό φλας εξωτ. καθρέφτη (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
28	Κρύσταλλο εξ.καθρέφτη ηλ/κα ελεγχ.θερμ. (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

- 1) Το όχημα δεν ήταν καθαρό κατά την επιθεώρηση.
- 2) Περιορισμένη πρόσβαση περιμετρικά του αυτοκινήτου κατά την επιθεώρηση.

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγίσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input checked="" type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input checked="" type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 2.098,51

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;
				
Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;
				
Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;
				
Ref 17 ;	Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 19 ;	Ref 20 ;
				
Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;	Ref 22 ;	Ref 23 ;
				
Ref 24 ;	Ref 25 ;	Ref 26 ;	Ref 27 ;	Ref 28 ;
				