

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WVWZZZ9NZ7Y192571	Πινακίδα κυκλοφορίας	IHB8034	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	VOLKSWAGEN	Κοντέρ	207073	Τύπος αμαξώματος	Χάτσμπακ
Μοντέλο	POLO HATCHBACK - 2006	Εξωτερικό χρώμα	Ασημί	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
		Σειρά	Polo 1.4i 16v New Age 80Hp	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2007
HP	80 / 59	Κυβισμός κινητήρα	1390	Πόρτες	5
Καθίσματα	5	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	14/6/2019	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	14/6/2019	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing	Τόπος επιθεώρησης	Titan - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	14/6/2019 11:44:44 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	31/5/2007	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	31/5/2007	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	6342 - 3555491	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	1790
Ημερομηνία επιθεώρησης	14/6/2019 11:44:44 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Titan - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

ABS	Ηλεκτρικά Παράθυρα	Κεντρικό Κλειδίωμα	ΡαδιοCD	Χειροκίνητος κλιματισμός
-----	--------------------	--------------------	---------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Pirelli	15	185/60	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Pirelli	15	185/60	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	4 mm	Pirelli	15	185/60	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	4 mm	Pirelli	15	185/60	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	5 mm	Michelin	15	185/60	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Άδεια Κυκλοφορίας	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
2	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
3	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
4	Καπάκι βοηθητικών φώτων (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
5	Πλαϊνό φλας εξωτ. καθρέφτη (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
6	Εμπρός φτερό (Αριστερά)	Ελάττωμα βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
7	Κάλυμμα εξωτ. καθρέφτη (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
8	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
9	Μαρσπιε - Εμπρός αριστερά	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
10	Πίσω πόρτα (Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
11	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
12	Κολονα - Πίσω αριστερά	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
13	Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, σοβαρή ζημία	
14	Πόρτα μπαγκάζ	Γρατζουνισμένο	8 cm - 10 cm	
15	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
16	Μαρσπιε - Εμπρός δεξιά(Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
17	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
18	Πίσω πόρτα (Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, σοβαρή ζημία	
19	Πλαϊνό φλας εξωτ. καθρέφτη (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
20	Φανός με φλας πλήρης (Δεξιά)	Γδασμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
21	Εμπρός τάσι (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
22	Πίσω τάσι (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
23	Πίσω τάσι (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
24	Εμπρός τάσι (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
25	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	

Παρατηρήσεις

--

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επίσκευής

€ 2.174,64

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 4 ;	Ref 5 ; 7 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ; 11 ;	Ref 10 ;
				
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;
				
Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 17 ;
				
Ref 18 ;	Ref 19 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;
				
Ref 23 ;	Ref 24 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;
				
Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;
				
Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;
				
Ref 25 ;	Ref 25 ;	Ref 25 ;		