

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	YS2R6X20001222715	Πινακίδα κυκλοφορίας	XAT5390	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	SCANIA	Κοντέρ	944386	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	SCANIA	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Μπλε
Σειρά	SCANIA 144R - Refrigerator	Κατηγορία βαφής		Έτος	1999
		HP	460 / 338	Κυβισμός κινητήρα	14190
Πόρτες	2	Καθίσματα	0	Σύστημα κίνησης	Πίσω
Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	0
Διάταξη	Ev Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	24/2/2015
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	24/2/2015	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	24/2/2015 11:56:23 πμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/1/2004
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	13/1/1999
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1842900
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	18000	Ημερομηνία επιθεώρησης	24/2/2015 11:56:23 πμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Michelin	22	315/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Michelin	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Yokohoma	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	5 mm	Yokohoma	22	315/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Σοβαρή ζημία	<50%, μέση ζημία	
2	Πλαϊνό φλας πλήρες (Δεξιά)	Σοβαρή ζημία	<50%, μέση ζημία	
3	Φτερό - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
4	Άλλο - Πίσω αριστερά(Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
5	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
6	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
7	Προφυλακτήρας - Πίσω(Δεξιά)	Λυγισμένο	<50%, μέση ζημία	
8	Πόρτες Χώρου Φορτίου (Διπλή πόρτα για LCV) - Πίσω	Ζημιές από αυτοκόλλητο	8 cm - 10 cm	
9	Πισω Πλευρικο Τμήμα Αμαξώματος (Quarter Panel) (Για Ελαφρα Επαγγελματικα Οχηματα (Lcv)) - Πίσω δεξιά	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
10	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
11	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
12	Πισω Πλευρικο Τμήμα Αμαξώματος (Για Ελαφρα Επαγγελματικα Οχηματα (Lcv)) - Πίσω αριστερά	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
13	Άλλο - Πίσω	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
14	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
15	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Φθαρμένο	<50%, μέση ζημία	
16	Tyres - Άλλο	Φθαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	

Παρατηρήσεις

1. Φορτηγό ψυγείο SCANIA 144R 6x2
2. Λάστιχα διαστάσεων 315/80 R22.5, 2 εμπρός, 6 πίσω (3 σε κάθε πλευρά), σε κακή κατάσταση χρειάζονται αντικατάσταση
3. Δεν τεθήκε σε λειτουργία
4. EURO 2

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

ΌχιΚαννιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία ☒ Λείπει/Απουσιάζει ☐

Αντικλεπτικός κωδικός	☐	Αυθεντικό κλειδί	☐
Κωδικός ραδιοταυτότητας	☐	Εφεδρικό κλειδί	☐
Ασφάλεια	☐	Σήμα τελών κυκλοφορίας	☐
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	☐	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	☐
Εγχειρίδιο συντήρησης	☐	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	☐
Άδεια μεταφοράς	☐	Κάρτα Ελέγχου Καυσσериων	☐
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	☐	Άδεια Κυκλοφορίας	☐
Emmissions Cert	☐		

