

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WMAF220246M117095	Πινακίδα κυκλοφορίας	YPM7484	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MAN	Κοντέρ	692398	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	MAN	Εξωτερικό χρώμα	Μπλε	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	MAN 19.462 TRACTOR + CEMENT MIXER TRAILER	Κατηγορία βαφής		Έτος	1990
		HP	460 / 338	Κυβισμός κινητήρα	12816
Πόρτες	2	Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Πίσω
Ταχύτητες	8	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	10
Διάταξη	Εν Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	21/12/2011
Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο	Technical Check Exp.	21/12/2011	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Τόπος επιθεώρησης	NO ETG	Ημερομηνία άφιξης	21/12/2011 4:04:36 μμ	Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	15/6/1990	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	15/6/1990	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 836643	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
MVI	7500	Ημερομηνία επιθεώρησης	21/12/2011 4:04:36 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	NO ETG		

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	7 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	7 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	0 mm	Sava	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	2 mm	Michelin	22	315/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός δεξιά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
2	Φτερο - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
3	Σκαλοπάτι (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
4	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
5	Φανός πλήρης (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
6	Εμπρός φλας πλήρης (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
7	Φανός πλήρης (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
8	Εμπρός φλας πλήρης (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
9	Μασκα - Εμπρός	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
10	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
11	Παρμπριζ - Εμπρός	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
12	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
13	Άλλο - Εμπρός	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
14	Σκαλοπάτι (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
15	Εμπρός φτερό (Αριστερά)	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
16	Φτερο - Εμπρός αριστερά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
17	Άλλο - Πίσω αριστερά(Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
18	Πλευρική Επένδυση - Πίσω αριστερά(Δεξιά)	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	
19	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
20	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Γδαρμένο	>50%, μέση ζημία	
21	Ενδεικτική Λυχνία - Πίσω αριστερά	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
22	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
23	Καλυμμα Τροχού/Τασι - Πίσω αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
24	Πίσω Φανός Θεσης - Πίσω αριστερά	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
25	Πίσω Φανός Θεσης - Πίσω δεξιά	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
26	Ενδεικτική Λυχνία - Πίσω δεξιά	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
27	Καλυμμα Τροχού - Πίσω δεξιά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
28	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω δεξιά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
29	Άλλο - Πίσω	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
30	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
31	Ταμπλο - Εμπρός(Δεξιά)	Φθαρμένο	<50%, μέση ζημία	
32	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
33	Εδρα καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
34	Επένδυση εμπρός πόρτας (Αριστερά)	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
35	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
36	Καθισμα - Πίσω(Δεξιά)	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
37	Ελαστικό - Πίσω αριστερά	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

1. MODEL: MAN 19.462, V10 TWIN TURBO DIESEL, 2AXLE, MANUAL GEARBOX
2. TYRES FRONT TRUCK: LEFT AND RIGHT MATADOR 315/80R22.5 7 mm
3. TYRES REAR TRUCK: 315/80R22.5, LEFT SAVA 0 mm, RIGHT MICHELIN 2 mm
4. TYRES REAR (MIXER): MICHELIN 315/80R22.5, TREAD DEPTH 1-10 mm
5. BAD CONDITION TYRES. ALL TYRES REPLACE (TOTAL TYRES:14), TRACTOR DOES NOT START, THE CEMENT MIXER DOES NOT HAVE A TAG/LABEL, MIXER CHASSIS MANUFACTURER GOLDHOFER,EURO 0
NEW MVI ESTIMATION IN MAY 2014: 6000 Euros
NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 5700 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπιναστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοταυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ; 6 ;	Ref 7 ; 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;
				
Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;
				
Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 18 ;	Ref 19 ;
				
Ref 20 ;	Ref 20 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;
				
Ref 22 ;	Ref 23 ;	Ref 24 ;	Ref 25 ;	Ref 26 ;
				

 Ref 27 ;	 Ref 27 ;	 Ref 27 ;	 Ref 28 ;	 Ref 28 ;
 Ref 29 ;	 Ref 30 ;	 Ref 31 ;	 Ref 32 ;	 Ref 33 ;
 Ref 34 ;	 Ref 35 ;	 Ref 36 ;	 Ref 37 ;	 Ref 37 ;
 Ref 37 ;	 Ref 37 ;	 Ref 37 ;	 Ref 37 ;	 Ref 37 ;
 Ref 37 ;				