

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	ZCNH78438ZH450329	Πινακίδα κυκλοφορίας	ZHA7208	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	ASTRA	Κοντέρ	175634	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	ASTRA HD7 8438 - 4 Axles	Εξωτερικό χρώμα	Πράσινο	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
		Σειρά	ASTRA HD7 8438 Cement Mixer	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2000
HP	380 / 279	Κυβισμός κινητήρα	13798	Πόρτες	2
Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	6	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	20/12/2011	Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο
Technical Check Exp.	20/12/2011	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	NO ETG
				Ημερομηνία άφιξης	20/12/2011 4:12:41 μμ
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/6/2000
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/6/2000
Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 835463
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	30000	Ημερομηνία επιθεώρησης	20/12/2011 4:12:41 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	NO ETG

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Bridgestone	22	315/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	7 mm	Michelin	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	2 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	5 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Φτερο - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
2	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
3	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Άλλες - Βλέπε σημείωση	Αντικατάσταση	
4	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Γδαρμένο	>50%, μέση ζημία	
5	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
6	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός αριστερά	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
7	Φτερο - Εμπρός αριστερά	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
8	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	
9	Καλυμμα Τροχου/Τασι - Πίσω αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	
10	Καλυμμα Τροχου - Πίσω δεξιά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	
11	Άλλο - Πίσω δεξιά(Δεξιά)	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	
12	Πίσω Φανός Θέσης - Πίσω δεξιά	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
13	Πορτα - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
14	Εμπρός φλας πλήρες (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
15	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός αριστερά	Άλλες - Βλέπε σημείωση	Αντικατάσταση	
16	Εδρα καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Σχισμένο	>50%, μέση ζημία	
17	Εδρα καθίσματος 1η σειρά (Δεξιά)	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
18	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
19	Ελαστικό - Πίσω αριστερά	Φθαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	

Παρατηρήσεις

- MISSING PLASTIC CAP FROM MIRROR RIGHT DOWN
- MISSING PLASTIC CAP FROM MIRROR LEFT
- MODEL: IVECO ASTRA, 6 CYL. TURBO DIESEL, 4 AXLE
- TYRES FRONT: LEFT 13R22.5 BRIDGESTONE 2mm, RIGHT MICHELIN 13R22.5 7mm
- TYRES SECOND ROW: LEFT AND RIGHT MATADOR 13R22.5 2-5 mm
- TYRES REAR: DIFFERENT MANUFACTURER (BRIDGESTONE, AUROPA, MATADOR, MICHELIN) AND TREAD DEPTH (0-10mm)
- BAD CONDITION TYRES 8.MINIMUM 10 TYRES REPLACE,
- EURO 2
- NEW MVI ESTIMATION SEPTEMBER 2015: 24000 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emissions Cert	<input type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
					
Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
					
Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
					
Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
					
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;
					
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;
					
Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;
					
Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;
					
Ref 19 ;	Ref 19 ;				