

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WV1ZZZ70Z1H084667	Πινακίδα κυκλοφορίας	ZMA8376	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	VOLKSWAGEN	Κοντέρ	163191	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό (ενός όγκου Bav)
Μοντέλο	TRANSPORTER VAN	Εξωτερικό χρώμα	Λευκό	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	Transporter 2.0i 8v - Refrigeration Box	Κατηγορία βαφής		Έτος	2002
		HP	84 / 62	Κυβισμός κινητήρα	1968
Πόρτες	4	Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Εμπρός
Ταχύτητες	5	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4
Διάταξη	Εν Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	11/7/2013
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	11/7/2013	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	11/7/2013 10:39:54 πμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/5/2002
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/5/2002
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1329296
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	3000	Ημερομηνία επιθεώρησης	11/7/2013 10:39:54 πμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ηχοσύστημα, CD Player	Καθίσματα, υφασμάτινα
-----------------------	-----------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Pirelli	15	195/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	2 mm	Pirelli	15	195/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	1 mm	Continental	15	195/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	1 mm	Goodyear	15	195/70	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	5 mm	Goodyear	15	195/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Άλλο - Εμπρός	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
2	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Γδαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
3	Εμπρός φλας πλήρες (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
4	Καπό	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
5	Παρμπριζ πολυστρωματικό φιμέ	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
6	Εξωτ.καθρέφτης (Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
7	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
8	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Αριστερά)	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	
9	Μαρσπιε - Εμπρός αριστερά	Ξεφλουδισμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
10	Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα	Γδαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
11	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
12	Υαλοκαθαριστήρας/Σύστημα Πλυσής Παρμπριζ - Πίσω	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
13	Λογότυπος/σήμα, καπό/πόρτ μπαγκάζ	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
14	Πίσω παράθυρο θερμαινομ./φιμέ	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
15	Πόρτα μπαγκάζ	Πολλαπλά βαθουλώματα	>50%, ελαφρά ζημία	
16	Συρόμενη πόρτα (Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
17	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
18	Εξωτ. χειρολαβή πόρτας (Δεξιά)	Εκτός λειτουργίας	Αντικατάσταση	
19	Εξωτ.καθρέφτης (Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
20	Εμπρός φτερό (Δεξιά)	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
21	Κολονα - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
22	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	>50%, ελαφρά ζημία	
23	Πάνελ οροφής	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
24	Άλλο - Πίσω δεξιά	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
25	Εσωτερική χειρολαβή πόρτας (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
26	Ηχοσύστημα, CD Player	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
27	Τασάκι	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
28	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
32	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
33	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
34	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Σοβαρή ζημία	<50%, μέση ζημία	
35	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
36	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
37	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
38	Εμπρός αριστερά 195/70R15, 2mm, Pirelli, θερινή περίοδος	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
39	Εμπρός δεξιά 195/70R15, 2mm, Pirelli, θερινή περίοδος	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
40	Πίσω αριστερά 195/70R15, 1mm, Continental, θερινή περίοδος	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
41	Πίσω δεξιά 195/70R15, 1mm, Goodyear, θερινή περίοδος	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
31	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

1. Body panel left rear also paint damage
2. Rocker panel left/Repaint
3. Rocker panel right/Repaint
4. NEW MVI ESTIMATION IN MAY 2014: 2800 Euros
5. NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 2500 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 3.473,32

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 1 ;
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;

Ref 15 ; 	Ref 15 ; 	Ref 15 ; 	Ref 15 ; 	Ref 16 ; 
Ref 16 ; 	Ref 17 ; 	Ref 17 ; 	Ref 18 ; 	Ref 19 ; 
Ref 20 ; 	Ref 21 ; 	Ref 21 ; 	Ref 22 ; 	Ref 23 ; 
Ref 24 ; 	Ref 25 ; 	Ref 26 ; 	Ref 27 ; 	Ref 28 ; 
Ref 28 ; 	Ref 28 ; 	Ref 34 ; 	Ref 34 ; 	Ref 35 ; 
Ref 34 ; 	Ref 36 ; 	Ref 37 ; 	Ref 38 ; 	Ref 39 ; 
Ref 40 ; 	Ref 41 ; 			