

### ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WV1ZZZ7HZ8H035711	Πινακίδα κυκλοφορίας	WV1ZZZ7HZ8H035711	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	VOLKSWAGEN	Κοντέρ	79	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό (ενός όγκου Bav)
Μοντέλο	TRANSPORTER T5 VAN	Εξωτερικό χρώμα	Λευκό	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	Transporter T5 3.2i V6 24v SWB 4Motion	Κατηγορία βαφής		Έτος	2007
Πόρτες	4	Καθίσματα	235 / 173	Κυβισμός κινητήρα	3189
Ταχύτητες	6	Κιβώτιο ταχυτήτων	3	Σύστημα κίνησης	Τετρακίνηση
Διάταξη	En Σειρά	Trim	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	6
Country of Manufacture		CO2 Emissions		Country of Registration	
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	0	Emissions Check Exp.	11/12/2012
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού	11/12/2012	Συντήρηση	0
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	11/12/2012 4:39:12 μμ	Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing
		Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Πόλη		Πόλη		Ημερομηνία καταχώρησης	1/1/2007
Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Manufacture Date	1/1/2007
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1148490
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	27000	Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		Ημερομηνία επιθεώρησης	11/12/2012 4:39:12 μμ
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		W-Number	
				Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

#### ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αερόσακος οδηγού	Αερόσακος συνοδηγού	Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα	Ηχοσύστημα, CD Player	Καθίσματα, υφασμάτινα
Κλιματισμός				

#### ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι

#### ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Front Left 235/55R17, 5mm, Michelin, Summer	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
2	Front Right 235/55R17, 5mm, Michelin, Summer	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
3	Rear Left 235/55R17, 5mm, Michelin, Summer	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
4	Rear Right 235/55R17, 5mm, Michelin, Summer	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
5	Κάλυμμα εξωτ.χειρολαβής πόρτας (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
6	Μάκτρο υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
7	Καπό	Ζημίες από χαλάζι	>50%, ελαφρά ζημία	
8	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Ελάττωμα βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
9	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Ελαφρα Επαγγελματικα Οχηματα (Lcv)) - Πίσω αριστερά	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
10	Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα	Ελάττωμα βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	

#### Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION IN MAY 2014: 20000 Euros  
 NEW MVI ESTIMATION IN FEBRUARY 2015: 15500 Euros

#### Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι      Καπνιστής : Όχι      Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

#### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Κουσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emissions Cert	<input type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	
					
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
					
Ref 9 ;	Ref 10 ;				