

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WV1ZZZ7HZ8H075344	Πινακίδα κυκλοφορίας	WV1ZZZ7HZ8H075344	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	VOLKSWAGEN	Κοντέρ	13	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό (ενός όγκου Βαν)
Μοντέλο	TRANSPORTER T5 VAN	Εξωτερικό χρώμα	Άσπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	Transporter T5 3.2i V6 24v SWB 4Motion	Κατηγορία βαφής		Έτος	2007
		HP	235 / 173	Κυβισμός κινητήρα	3189
Πόρτες	4	Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Τετρακίνηση
Ταχύτητες	6	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	6
Διάταξη	Εν Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	11/12/2012
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	11/12/2012	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	11/12/2012 4:28:21 μμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/1/2007
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/1/2007
Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1148461
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	27000	Ημερομηνία επιθεώρησης	11/12/2012 4:28:21 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αερόσακος οδηγού	Αερόσακος συνοδηγού	Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα	Ηχοσύστημα, CD Player	Καθίσματα, υφασμάτινα
Κεραία	Κλιματισμός			

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	5 mm	Michelin	17	235/55	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Ελάττωμα βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
2	Κάλυμμα πίσω προφυλακτήρα	Ελάττωμα μετάλλου	<50%, μέση ζημία	
3	Καπό	Ζημιές από χαλάζι	>50%, ελαφρά ζημία	
4	Front Left 235/55R17, 5mm, Michelin, Summer	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
5	Front Right 235/55R17, 5mm, Michelin, Summer	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
6	Rear Left 235/55R17, 5mm, Michelin, Summer	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
7	Rear Right 235/55R17, 5mm, Michelin, Summer	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	

Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION IN MAY 2014: 20000 Euros
NEW MVI ESTIMATION IN FEBRUARY 2015: 15500 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 2 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 4 ;



Ref 5 ;



Ref 6 ;



Ref 7 ;