

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WMAH05ZZ94M381804	Πινακίδα κυκλοφορίας	WMAH05ZZ94M381804	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MAN	Κοντέρ	513496	Τύπος αμαξώματος	Ελκυστήρας
Μοντέλο	MAN TGA 18.480 MANUAL 4x2	Εξωτερικό χρώμα	Μπλε	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Έτος	2003	Σειρά	MAN TGA 18.480 MANUAL	Κατηγορία βαφής	
Πόρτες	2	HP	480 / 353	Κυβισμός κινητήρα	12419
Ταχύτητες	17	Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Πίσω
Διάταξη	Εν Σειρά	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	6
Country of Manufacture		Trim		Country of Registration	
Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο	CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	25/6/2012
Ημερομηνία συντήρησης		Technical Check Exp.	25/6/2012	Συντήρηση	0
Τόπος επιθεώρησης	NO ETG	Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Διεύθυνση		Ημερομηνία άφιξης	25/6/2012 3:59:49 μμ	Διεύθυνση	
Πόλη		Ημερομηνία καταχώρησης	29/12/2003	Πόλη	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Manufacture Date	29/12/2003	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Αριθμός τηλεφώνου		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1002112	Αριθμός τηλεφώνου	
MVI	13500	Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
Test Certificate No.		Ημερομηνία επιθεώρησης	25/6/2012 3:59:49 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Customer Name		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
		Place of Storage	NO ETG		

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	10 mm	Continental	22	315/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	10 mm	Continental	22	315/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Continental	22	315/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	10 mm	Continental	22	315/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Εδρα καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
2	Παρμπριζ - Εμπρός	Σπασμένο κρύσταλλο	<50%, ελαφρά ζημία	
3	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
4	Πορτα - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	

Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION SEPTEMBER 2015: 9500 Euros

- MODEL: MAN TGA 18.480 MANUAL, 6 CYL. TURBO DIESEL
- TYRES FRONT: 315/70R22.5 CONTINENTAL 10 mm
- TYRES REAR: 315/70R22.5 5-10 mm CONTINENTAL
- ALL TYRES REPLACE (TOTAL: 6)
- Gearbox: ZF 252 16+1 με Intarder
- EURO 3

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπιναστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;
				
Ref 4 ;				