

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	XLER4X20004501908	Πινακίδα κυκλοφορίας	XLER4X20004501908	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	SCANIA	Κοντέρ	723552	Τύπος αμαξώματος	Ελκυστήρας
Μοντέλο	SCANIA 164L V8 480HP 4x2	Εξωτερικό χρώμα	Κόκκινο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
		Σειρά	SCANIA 164L V8 480HP - Tractor	Κατηγορία βαφής	
HP	480 / 353	Κυβισμός κινητήρα	15607	Έτος	2003
Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Πόρτες	2
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	8	Ταχύτητες	13
Trim		Country of Registration		Διάταξη	Διάταξης V
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	25/6/2012	Country of Manufacture	
Technical Check Exp.	25/6/2012	Συντήρηση	0	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )	Ημερομηνία συντήρησης	
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Τόπος επιθεώρησης	NO ETG
Πόλη		Πόλη		Ημερομηνία άφιξης	25/6/2012 2:26:05 μμ
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Ημερομηνία καταχώρησης	1/6/2003
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Manufacture Date	1/6/2003
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	14500	Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1001871
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		Ημερομηνία ανάθεσης	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Ημερομηνία επιθεώρησης	25/6/2012 2:26:05 μμ
				W-Number	
				Place of Storage	NO ETG

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	10 mm	Michelin	22	385/65	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	10 mm	Michelin	22	385/65	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Michelin	22	385/65	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	10 mm	Michelin	22	385/65	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	10 mm	Michelin	22	385/65	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Εδρα καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
2	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
3	Πλευρική Επένδυση - Πίσω αριστερά(Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
4	Καλυμμα Τροχου/Τασι - Πίσω αριστερά	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
5	Καλυμμα Τροχου - Πίσω δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
6	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
7	Ελαστικό - Εμπρός αριστερά	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	
8	Φτερο - Πίσω δεξιά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	

## Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION SEPTEMBER 2015: 10000 Euros

- MODEL: SCANIA 164L V8 480HP
- TYRES FRONT: 385/65R22.5 MICHELIN 10 mm
- TYRES REAR: 315/80R22.5 5-10 mm MICHELIN
- ALL TYRES REPLACE (TOTAL: 6)
- Intarder
- Euro 3











































## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπιναστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει 

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
					
Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
					
Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;