

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	VF622AVA000103185	Πινακίδα κυκλοφορίας	EKA1297	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	RENAULT	Κοντέρ	0	Τύπος αμαξώματος	Αμάξωμα Φορτηγού
Μοντέλο	PREMIUM 370.18D	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	PREMIUM 370.18D CAR CARRIER	Κατηγορία βαφής		Έτος	2002
		HP	370 / 272	Κυβισμός κινητήρα	11000
Πόρτες	2	Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	no link
Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	4
Διάταξη	NA	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	8/10/2014
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	8/10/2014	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	8/10/2014 3:52:31 μμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	2/5/2006
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	12/11/2002
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 1692884
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	28000	Ημερομηνία επιθεώρησης	8/10/2014 3:52:31 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	Ηλεκτρικά Παράθυρα	Ηλεκτρικός εξωτερικός καθρέπτης	ΡαδιοCD	Χειροκίνητος κλιματισμός
-----	--------------------	---------------------------------	---------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Michelin	22	315/60	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Michelin	22	315/60	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Αριστερός	4 mm	Goodyear	22	315/60	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Δεξιός	4 mm	Goodyear	22	315/60	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	4 mm	Bridgestone	22	315/60	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	4 mm	Bridgestone	22	315/60	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	5 mm	Dunlop	22	315/60	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
2	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Κάλυμμα έδρας καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Σχισμένο	<50%, μέση ζημία	
4	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, μέση ζημία	
5	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
6	Παρμπριζ - Εμπρός	Ραγισμένο κρύσταλλο	1 cm - 2 cm	
7	Πατάκια - Εμπρός αριστερά	Κομμένο	8 cm - 10 cm	
8	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
9	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	6 cm - 8 cm	
10	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
11	Καπό	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
12	Πλευρικός Καθρέπτης - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Σπασμένο	8 cm - 10 cm	
13	Back box - Πίσω δεξιά	Προηγούμενη επισκευή	>50%, μέση ζημία	
14	Άλλο - Πίσω	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
15	Πίσω Φαναρι - Πίσω	Ραγισμένο	4 cm - 6 cm	
16	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Quarter Panel) (Για Ελαφρα Επαγγελματικά Οχήματα (Lcv)) - Εμπρός αριστερά(Δεξιά)	Ζημιές από αυτοκόλλητο	>50%, μέση ζημία	
17	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Quarter Panel) (Για Ελαφρα Επαγγελματικά Οχήματα (Lcv)) - Εμπρός δεξιά	Ζημιές από αυτοκόλλητο	>50%, μέση ζημία	

Παρατηρήσεις

1. Dirty exterior for inspection
2. Limited access for inspection around the vehicle
3. Δεν τέθηκε σε λειτουργία
4. Χρειάζεται μπαταρία
5. ABS
6. EURO 3
7. NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 27000 euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 4 ;
				
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;
				
Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 17 ;