

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WAGP21ZZ78T011636	Πινακίδα κυκλοφορίας	KYM1530	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	NEOPLAN	Κοντέρ	1	Τύπος αμαξώματος	Λεωφορείο
Μοντέλο	NEOPLAN N2216 SHD TOURLINER	Εξωτερικό χρώμα	Γαλάζιο	Χρώμα εσωτερικού	Μπλε
		Σειρά	NEOPLAN N2216 SHD TOURLINER	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2008
HP	441 / 324	Κυβισμός κινητήρα	10518	Πόρτες	3
Καθίσματα	55	Σύστημα κίνησης	no link	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	NA
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	25/7/2016	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	25/7/2016	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	NO ETG
				Ημερομηνία άφιξης	25/7/2016 2:54:00 μμ
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	8/2/2008
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	8/2/2008
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 2582517
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	75000	Ημερομηνία επιθεώρησης	25/7/2016 2:54:00 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	NO ETG

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

ABS	ASR	ESP	Κάμερα όπισθεν	Κλιματισμός
-----	-----	-----	----------------	-------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	4 mm	Michelin	22	295/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	4 mm	Michelin	22	295/80	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Αριστερός	3 mm	Goodyear	22	295/80	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Δεξιός	3 mm	Goodyear	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	3 mm	Goodyear	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Goodyear	22	295/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Κλιματισμός	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
2	Άλλο - Άλλο	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Καθισμα - Πίσω(Δεξιά)	Αταίριαστο	<50%, σοβαρή ζημία	
4	Ζώνη Ασφαλείας - Πίσω	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
5	Πόρπη Ζώνης Ασφαλείας - Πίσω	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	

Παρατηρήσεις

NEW MVI ESTIMATION FEB 2020: 63000 Euros
Δεν τεθηκε σε λειτουργία
ABS
Engine: D2066LOH04
EURO 4
55 Seats

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοταυτότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 1 ;
				
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ; 5 ;	Ref 4 ; 5 ;
				
Ref 4 ; 5 ;	Ref 4 ; 5 ;			