

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	8TK00563#####	Πινακίδα κυκλοφορίας	ME129882	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	CATERPILLAR	Κοντέρ	1	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	CATERPILLAR 950 F2	Εξωτερικό χρώμα	Κίτρινο	Χρώμα εσωτερικού	Καφέ
Σειρά	CATERPILLAR 950 F2	Κατηγορία βαφής		Έτος	1994
HP	183 / 135	Κυβισμός κινητήρα	0	Πόρτες	1
Καθίσματα	1	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	17/3/2015	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	17/3/2015	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	17/3/2015 1:59:50 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	20/2/2015	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	1/1/1994	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 1863230	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	45000
Ημερομηνία επιθεώρησης	17/3/2015 1:59:50 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	10 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	25	235/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	10 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	25	235/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	10 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	25	235/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	10 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	25	235/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Σπασμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
2	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο κρύσταλλο	>50%, ελαφρά ζημία	
3	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Φθαρμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
4	Άλλο - Εμπρός	Σπασμένο κρύσταλλο	>50%, ελαφρά ζημία	
5	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
6	Άλλο - Άλλο	Υπάρχει/Άθικτο	Κενό	
7	Άλλο - Άλλο	Υπάρχει/Άθικτο	Κενό	

Παρατηρήσεις

1. Φορτωτής CATERPILLAR 950F2 2. Λάστιχα διαστάσεων 23.5-25, Marcher εμπρός, Ling-Long πίσω (μέτρια κατάσταση)
2. HOURS 11194
3. Δεν τεθηκε σε λειτουργία
4. NEW MVI ESTIMATION MAY 2018: 43000 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Εmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

							
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
							
Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 2 ;	Ref 6 ;
							
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 2 ;	Ref 6 ;
							
Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
							
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;
							
Ref 3 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
							
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
							
Ref 7 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;		