

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WMAT32G365M228459	Πινακίδα κυκλοφορίας	EKB9358	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MAN	Κοντέρ	449232	Τύπος αμαξώματος	Ελκυστήρας
Μοντέλο	MAN 19.463	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	MAN 19.463	Κατηγορία βαφής		Έτος	1999
HP	460 / 338	Κυβισμός κινητήρα	12816	Πόρτες	2
Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	NA	Κύλινδροι κινητήρα	6	Διάταξη	NA
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	28/2/2014	Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο
Technical Check Exp.	28/2/2014	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. Λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	28/2/2014 1:39:16 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	19/3/1999	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	19/3/1999	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 1515917	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	6500
Ημερομηνία επιθεώρησης	28/2/2014 1:39:16 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos				

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	7 mm	Firestone	22	315/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	6 mm	Bridgestone	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	7 mm	Firestone	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	1 mm	Goodyear	22	315/80	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Διακόπτης - Εμπρός(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
2	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Gear Lever - Εμπρός(Αριστερά)	Κομμένο	4 cm - 6 cm	
4	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
5	Κάλυμμα Μεγαφώνου - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	Πλήρες	
6	Πίσω Φανари - Πίσω	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
7	Κάλυμμα Τροχου/Τασι - Πίσω αριστερά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
8	Άλλο - Πίσω	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
9	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
10	Φτερο - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
11	Πορτα - Εμπρός αριστερά	Γδαρμένο	>50%, μέση ζημία	
12	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός αριστερά	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
13	Κολώνα Παρμπριζ - Εμπρός αριστερά(Αριστερά)	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
14	Πλευρικό Φλας - Εμπρός δεξιά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
15	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Ραγισμένο	<50%, μέση ζημία	
16	Καπο - Εμπρός	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
17	Πορτα - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
18	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Quarter Panel) (Για Ελαφρα Επαγγελματικα Οχηματα (Lcv)) - Εμπρός δεξιά	Γδαρμένο	>50%, μέση ζημία	
19	Ανακλαστήρας - Εμπρός δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
20	Πίσω Φανари - Πίσω	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
21	Κάλυμμα Τροχου - Πίσω δεξιά	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
22	Καπακι Στομιου Πληρωσης Ρεζερβουαρ - Πίσω δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	

## Παρατηρήσεις

Low voltage battery.  
Engine does not run  
EURO 2  
No ABS

Εμπρός άξονας  
Αριστερά Firestone 315/80 R22,5 (7 mm)  
Δεξιά Bridgestone 315/80 R22,5 (6 mm)

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοταυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσύστηματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;
				
Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;
				
Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 17 ;
				
Ref 18 ;	Ref 19 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;