

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	YS4KC4X2B01819227	Πινακίδα κυκλοφορίας	ΧΚΕ9774	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	SCANIA	Κοντέρ	493674	Τύπος αμαξώματος	Λεωφορείο
Μοντέλο	SCANIA IRIZAR	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρό	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	SCANIA IRIZAR (Κ113 CLB AA) 51+2 SEATS	Κατηγορία βαφής		Έτος	1990
Πόρτες	3	Καθίσματα	380 / 279	Κυβισμός κινητήρα	11020
Ταχύτητα	10	Κιβώτιο ταχυτήτων	53	Σύστημα κίνησης	Πίσω
Διάταξη	Εν Σειρά	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	6
Country of Manufacture		Trim		Country of Registration	
Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο	CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	10/2/2012
Ημερομηνία συντήρησης		Technical Check Exp.	10/2/2012	Συντήρηση	0
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Πόλη		Ημερομηνία άφιξης	10/2/2012 4:06:56 μμ	Διεύθυνση	
Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	15/1/2003
Αριθμός τηλεφώνου		Πόλη		Manufacture Date	1/7/1990
Ημερομηνία αποστολής CR		Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 882692
Ημερομηνία εκτύπωσης		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Αριθ. σύμβασης	0	MVI	13000	Ημερομηνία επιθεώρησης	10/2/2012 4:06:56 μμ
		Test Certificate No.		W-Number	
		Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	6 mm	Michelin	22	295/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	7 mm	Michelin	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	6 mm	Firestone	22	295/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	7 mm	Firestone	22	295/80	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός δεξιά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, ελαφρά ζημία	
2	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	>50%, ελαφρά ζημία	
3	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
4	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός αριστερά	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	
5	Άλλο - Πίσω αριστερά(Αριστερά)	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
6	Πλευρική Επένδυση - Πίσω αριστερά(Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
7	Κρύσταλλο πίσω φανού (Αριστερά)	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
8	Άλλο - Πίσω δεξιά(Δεξιά)	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
9	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
10	Πορτα - Εμπρός δεξιά	Βαθουλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
11	Έδρα καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Σχισμένο	<50%, μέση ζημία	
12	Άλλο - Πίσω	Σοβαρή ζημία	>50%, ελαφρά ζημία	
13	Καθισμα - Πίσω(Δεξιά)	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	>50%, ελαφρά ζημία	
14	Άλλο - Πίσω	Ζημιές από αυτοκόλλητο	>50%, ελαφρά ζημία	

Παρατηρήσεις

1. MODEL: SCANIA, 6 CYL. TURBO DIESEL, 10 GEARS
 2. 51 SEATS +2
 3. TYRES FRONT: LEFT AND RIGHT MICHELIN 6-7mm
 4. TYRES REAR: LEFT AND RIGHT FIRESTONE 295/80R22.5 5-6mm.
 EURO 0
 NEW MVI ESTIMATION IN MAY 2014: 12000 Euros
 NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 10800 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Εκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Ref 1 ;	Ref 1 ;
				
Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
				
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 7 ;	Ref 14 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 8 ;
				
Ref 8 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 12 ;
				
Ref 13 ;				