

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	B7A3021W#####	Πινακίδα κυκλοφορίας	B7A3021W	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	HYSTER	Κοντέρ	1	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	HYSTER B7A3021W FORKLIFT	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
		Σειρά	HYSTER B7A3021W FORKLIFT	Κατηγορία βαφής	
HP	0 / 0	Κυβισμός κινητήρα	0	Έτος	1986
Καθίσματα	1	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Πόρτες	0
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	0	Ταχύτητες	0
Trim		Country of Registration		Διάταξη	Εν Σειρά
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	20/6/2012	Country of Manufacture	
Technical Check Exp.	20/6/2012	Συντήρηση	0	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )	Ημερομηνία συντήρησης	
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Τόπος επιθεώρησης	NO ETG
Πόλη		Πόλη		Ημερομηνία άφιξης	20/6/2012 2:14:20 μμ
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Ημερομηνία καταχώρησης	1/6/1986
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Manufacture Date	1/6/1986
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	1900	Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 997933
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		Ημερομηνία ανάθεσης	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Ημερομηνία επιθεώρησης	20/6/2012 2:14:20 μμ
				W-Number	
				Place of Storage	NO ETG

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	0 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	0 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	0 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	0 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	22	315/80	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Παρμπριζ - Εμπρός	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
2	Άλλο - Εμπρός δεξιά	Σοβαρή ζημία	>50%, ελαφρά ζημία	
3	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Σοβαρή ζημία	Αντικατάσταση	
4	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Σοβαρή ζημία	Αντικατάσταση	
5	Άλλο - Πίσω	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, ελαφρά ζημία	
6	Ολόκληρο Το Όχημα - Άλλο	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
7	Άλλο - Εμπρός	Σοβαρή ζημία	Αντικατάσταση	

## Παρατηρήσεις

- MODEL: CLARK HYSTER
- Unknown hours
- BAD CONDITION TYRES. ALL TYRES REPLACE
- FOR SCRAP. MVI APRIL 2019 extimation based on Weight (9-10 tonnes)

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει 

Εmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο οχηματοστάματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοταυτότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

 <p>Standard</p>	 <p>Standard</p>	 <p>Standard</p>	 <p>Standard</p>	 <p>Standard</p>
 <p>Standard</p>	 <p>Standard</p>	 <p>Ref 6 ;</p>	 <p>Ref 7 ;</p>	 <p>Ref 1 ;</p>
 <p>Ref 2 ;</p>	 <p>Ref 3 ; 4 ;</p>		 <p>Ref 5 ;</p>	