

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WFOTXHTTPT4D02942	Πινάκίδα κυκλοφορίας	ΙΕΧ3577	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	FORD	Κοντέρ	1	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό (ενός όγκου Bav)
Μοντέλο	TRANSIT CONNECT VAN	Εξωτερικό χρώμα	Γκρι	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	Transit Connect 1.8i 16v	Κατηγορία βαφής		Έτος	2005
HP	115 / 85	Κυβισμός κινητήρα	1796	Πόρτες	4
Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	30/10/2015	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	30/10/2015	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	SGS Greece
				Ημερομηνία άφιξης	30/10/2015 9:53:08 μμ
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	21/9/2005
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	21/9/2005
Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Στοιχεία ελεγκτή	3700 - 2316424
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	2800	Ημερομηνία επιθεώρησης	30/10/2015 9:53:08 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	SGS Greece

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ηλεκτρικά Παράθυρα	Κεντρικό Κλειδώμα	Χειροκίνητος κλιματισμός
--------------------	-------------------	--------------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Michelin	15	195/65	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Michelin	15	195/65	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	3 mm	Yokohoma	15	195/65	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Yokohoma	15	195/65	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Αυθεντικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
3	Κάλυμμα γάντζου ρυμούλκησης (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
4	Εμπρός προφυλακτήρας E/T	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
5	Πλαστικό κάλυμμα εμπρός θόλου (Αριστερά)	Γδαρμένο	Αντικατάσταση	
6	Εμπρός φτερό (Αριστερά)	Βαθύ χτύπημα	<50%, μέση ζημία	
7	Παρμπρίζ πολυστρ. θερμικό με ραβδώσεις	Ραγισμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
8	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
9	Συρόμενη πόρτα (Αριστερά)	Βαθουλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
10	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Αριστερά)	Βαθύ χτύπημα	<50%, σοβαρή ζημία	
11	Πίσω προφυλακτήρας γωνία πλάγια (Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
12	Πίσω προφυλακτήρας γωνία πλάγια (Δεξιά)	Βαθύ χτύπημα	<50%, σοβαρή ζημία	
13	Καλύπτρα μπράτσου καθαριστήρα παρμπρίζ	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
14	Μοκέτες - Πίσω(Δεξιά)	Κομμένο	Αντικατάσταση	
15	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Βαθύ χτύπημα	<50%, μέση ζημία	
16	Συρόμενη πόρτα (Δεξιά)	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
17	Ενίσχυση μαρσπιέ (Δεξιά)	Βαθύ χτύπημα	<50%, μέση ζημία	
18	Πλαστικό κάλυμμα εμπρός θόλου (Δεξιά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	
19	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
20	Κάλυμμα έδρας καθίσματος 1η σειρά (Αριστερά)	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
21	Ράδιο	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
2	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

- 1) It has no power.
- 2) Keys are missing
- 3) ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Εκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
				
Ref 5 ;	Ref 4 ; 5 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;	Ref 6 ;
				
Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
				
Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;
				
Ref 10 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
				
Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 17 ;
				
Ref 18 ;	Ref 18 ;	Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 20 ;
				
Ref 20 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;		