

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WDB9502041K411324	Πινακίδα κυκλοφορίας	IZK9493	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέρ	0	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό μακρύ (ενός όγκου βάν)
Μοντέλο	MERCEDES-BENZ ACTROS 2548	Εξωτερικό χρώμα	Άσπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
		Σειρά	MERCEDES-BENZ ACTROS 2548 REFRIGERATOR	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2001
				HP	476 / 350
Κυβισμός κινητήρα	15928	Πόρτες	2	Καθίσματα	2
Σύστημα κίνησης	no link	Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	NA
Κύλινδροι κινητήρα	0	Διάταξη	NA	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	22/12/2016	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	22/12/2016
Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού	
Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	22/12/2016 2:44:11 μμ
				Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	5/12/2006	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	1/12/2001	Πολιτεία/επαρχία, TK	
Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 2721981	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR	
MVI	20000	Ημερομηνία επιθεώρησης	22/12/2016 2:44:11 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos		

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	ASR	Cruise Control	Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα	Χειροκίνητος κλιματισμός
Ψυγείο				

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	5 mm	Michelin	22	315/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	5 mm	Michelin	22	315/70	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Αριστερός	5 mm	Άγνωστος	22	315/70	Καλοκαίρι
Εσωτερικός Πίσω Δεξιός	5 mm	Άγνωστος	22	315/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	5 mm	Michelin	22	315/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	5 mm	Michelin	22	315/70	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Αυθεντικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
3	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
4	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
5	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκασμένο/ακάθαρτο	> 50%, μέση ζημία	
6	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
7	Άλλο - Εμπρός(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
8	Κολονα - Εμπρός αριστερά	Σκουριασμένο	< 50%, μέση ζημία	
9	Πόρτα μπαγκάζ εξυπηρέτησης πλάγια (Δεξιά)	Σπασμένο	< 50%, μέση ζημία	
10	Σκαλοπάτι πίσω	Σκουριασμένο	> 50%, μέση ζημία	
11	Fuel Cap - Πίσω δεξιά	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
12	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Σπασμένο	< 50%, μέση ζημία	
13	Άλλο - Εμπρός αριστερά	Λυγισμένο	< 50%, μέση ζημία	
14	Φτερο - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	< 50%, μέση ζημία	
15	Κιτ λάστιχου υαλοκαθαριστήρα παρμηρίζ	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
16	Ποδιά (Επανω Απο Τον Προφυλακτήρα) - Εμπρός(Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	
17	Οροφη - Επάνω	Σπασμένο	< 50%, μέση ζημία	
18	Φανος Ομιχλής - Εμπρός	Σπασμένο	> 50%, μέση ζημία	
19	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Ζημιές από αυτοκόλλητο	> 50%, μέση ζημία	
20	Tyres - Άλλο	Φθαρμένο	> 50%, μέση ζημία	
21	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Ζημιές από αυτοκόλλητο	> 50%, μέση ζημία	
2	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	

Παρατηρήσεις

Dirty exterior for inspection
No battery, no engine start
Engine's type: 542921

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτοτήτας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσύστηματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
				
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
				
Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 14 ;	Ref 13 ;
				
Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 18 ;
				
Ref 19 ;	Ref 19 ;	Ref 20 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;
				
Ref 21 ;	Ref 21 ;			