









4		Εμπρός προφυλακτήρας	Σπασμένο	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
5		Φανος Ομιχλης - Εμπρός	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
6		Πλευρικός Καθρέπτης - Εμπρός αριστερά	Missing	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
7		Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Γδαρμένο	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
8		Πλαϊνή πλευρά εμπρός (Αριστερά)	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
9		Άλλο - Εμπρός αριστερά	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
10		Τάσια Τροχών - Πίσω αριστερά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00

11		Πίσω Φανος Θεσης - Πίσω αριστερά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
12		Τμημα Αμαξωματος (Επάνω Απο Τον Προφυλακτηρα)/Ποδιά - Πίσω	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
13		Πίσω Φανος Θεσης - Πίσω δεξιά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
14		Τάσια Τροχών - Πίσω δεξιά	Σπασμένο	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
15		Άλλο - Πίσω δεξιά	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
16		Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρο	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
17		Πινακας Οργανων - Εμπρός	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
18		Άλλο - Εμπρός	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00

19		Ταμπλό πάνω	Χαλαρό	Αντικατάσταση	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
Σύνολο							€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00		€ ,00	€ ,00

Κατάσταση επισκευής				Αιτία			
NA	Καμία ενέργεια	SV	Κατά τη λειτουργία/χρήση				

Παρατηρήσεις

Euro 2 ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DAMAGE 9)BATTERY DAMAGE 15)FUEL TANK DAMAGE 18)CEILING LIGHT 1.MISSING PLASTIC CAP FROM MIRROR RIGHT UP 2.MISSING PLASTIC CAP FROM MIRROR RIGHT DOWN 4.TYRES FRONT: LEFT AND RIGHT HANKOOK 315/80R22.5 6mm

Σύνοψη κόστους εργασίας

Τύπος	Ωρομισθία	Αριθμός ωρών	Κόστος εργασίας
Βαφή	€ ,00	0	€ ,00
Μέταλλο	€ ,00	0	€ ,00
Μηχανική εργασία	€ ,00	0	€ ,00
Πλαίσιο	€ ,00	0	€ ,00
Σύνολο		0,00	€ ,00

Διάφορα

	Ώρες	TIMH	Κόστος	Ποσοστό Έκπτωσης (%)	Ποσό έκπτωσης	Σύνολο
Κόστος προετοιμασίας	0	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
Χρέωση μικροεξαρτημάτων/διάθεσης			€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
Κόστος φθοράς/ζημιάς			€ ,00		€ ,00	€ ,00

Κόστος μετά την έκπτωση € ,00 € ,00 € ,00

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Καννιστής :

Μη οδηγήσιμο όχημα :

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 2 ;



Ref 2 ;



Ref 3 ;



Ref 4 ;



Ref 4 ;



Ref 4 ;



Ref 5 ;



Ref 5 ;




Ref 5 ;




Ref 5 ;



Ref 6 ;



Ref 6 ;



Ref 7 ;




Ref 7 ;



Ref 8 ;



Ref 8 ;



Ref 8 ;



Ref 9 ;



Ref 10 ;



Ref 10 ;



Ref 11 ;



Ref 11 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 13 ;




Ref 14 ;



Ref 14 ;



Ref 15 ;



Ref 15 ;



Ref 16 ;



Ref 16 ;



Ref 17 ;



Ref 17 ;



Ref 17 ;



Ref 17 ;



Ref 17 ;



Ref 18 ;



Ref 19 ;