

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	104794#####	Πινακίδα κυκλοφορίας	104794	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	O&K RH9 PMS	Κοντέρ	1	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	O&K RH9 PMS	Εξωτερικό χρώμα	Κόκκινο	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
Σειρά	O&K RH9 PMS Caterpillar Digger	Κατηγορία βαφής		Έτος	1993
		HP	0 / 0	Κυβισμός κινητήρα	0
Πόρτες	1	Καθίσματα	1	Σύστημα κίνησης	Πίσω
Ταχύτητες	0	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	0
Διάταξη	Εν Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	20/6/2012
Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	20/6/2012	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	20/6/2012 4:07:53 μμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	1/6/1993
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/6/1993
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 998222
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	20000	Ημερομηνία επιθεώρησης	20/6/2012 4:07:53 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Bridgestone	16	205/55	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	2 mm	Bridgestone	16	205/55	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	2 mm	Bridgestone	16	205/55	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	2 mm	Bridgestone	16	205/55	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Άλλο - Πίσω αριστερά(Αριστερά)	Δομική ζημία	<50%, μέση ζημία	
2	Άλλο - Εμπρός	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, μέση ζημία	
3	Προβολεας - Εμπρός	Σπασμένο κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
4	Άλλο - Πίσω	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, ελαφρά ζημία	

Παρατηρήσεις

- HOURS: 13902
 - Cracks in the joints
 - NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 18000 Euros
 - NEW MVI ESTIMATION IN MARCH 2017: 17200 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοταυτότητας	<input type="checkbox"/>	Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>
Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>	Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>		

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;
				
Ref 4 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;