

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	VF1EM1R0H36443976	Πινακίδα κυκλοφορίας	IPZ1598	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	RENAULT	Κοντέρ	23061	Τύπος αμαξώματος	Κάμπριο
Μοντέλο	MEGANE COUPE/CABRIO - 2006	Εξωτερικό χρώμα	Μπεζ	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
		Σειρά	Megane 1.6i 16v Dynamic	Κατηγορία βαφής	
				Έτος	2007
HP	110 / 81	Κυβισμός κινητήρα	1598	Πόρτες	2
Καθίσματα	4	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	13/5/2019	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	13/5/2019	Συντήρηση	23061	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn)	Τόπος επιθεώρησης	NO ETG
				Ημερομηνία άφιξης	13/5/2019 1:02:25 μμ
Διεύθυνση		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	30/4/2007
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	30/4/2007
Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK		Στοιχεία ελεγκτή	6551 - 3526552
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	4450	Ημερομηνία επιθεώρησης	13/5/2019 1:02:25 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	NO ETG

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

2 αερόσακοι	Αυτόματος κλιματισμός	Εμπρός/πίσω ηλεκτρικά παράθυρα	Ζάντες Αλουμινίου	Πανοραμική οροφή
Ραντάρ Παρκαρίσματος	Υπολογιστής Ταξιδιού			

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Michelin	16	205/55	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Goodyear	16	205/55	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	3 mm	Goodyear	16	205/55	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	3 mm	Goodyear	16	205/55	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
2	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
3	Καπάκι ντουλαπιού συνοδηγού	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
4	Cover Trim - Εμπρός	Λείπει/Απουσιάζει	<50%, ελαφρά ζημία	
5	Ράδιο	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
6	Gear Lever Boot - Εμπρός(Δεξιά)	Χαλαρό	Άγνωστο	
7	Gear Lever - Εμπρός(Αριστερά)	Φθαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
8	Tyre spare/repair kit - Άλλο	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
9	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
10	Καπό	Έκχυση Υγρών	<50%, ελαφρά ζημία	
11	Κάλυμμα γάντζου ρυμούλκησης εμπρ.προφ/ρα(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
12	Επένδυση εμπρ. προφυλακτήρα	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
13	Εξωτ. καθρέφτης ηλεκτρ.ελεγχ./θερμαιν. (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
14	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
15	Κάλυμμα εξωτ.χειρολαβής πόρτας,εμπρ.πόρτ(Αριστερά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
16	Κάλυμμα γάντζου ρυμούλκησης	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
17	Πίσω φανός πλήρης (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
18	Κάλυμμα κεραίας οροφής	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
19	Έμβλημα, καπό/πόρτ μπαγκαζ	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
20	Πίσω δεξιά 205/55R16, 3mm, Goodyear, θερινή περίοδος	Διάτρητο	Αντικατάσταση	
21	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, ελαφρά ζημία	
22	Εξωτ. καθρέφτης ηλεκτρ.ελεγχ./θερμαιν. (Δεξιά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
23	Εμπρός ζάντα αλουμινίου (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
24	Μαρσιπέ (Αριστερά)	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμένη πρόσβαση εντός και εκτός του αυτοκινήτου.
2. Ανεπαρκής μπαταρία κατά την επιθεώρηση.
3. Επιθεώρησης αυτοκινήτου σε εξωτερικό χώρο.
4. Λερωμένο εσωτερικό κατά την επιθεώρηση.
5. Λερωμένο αμάξωμα κατά την επιθεώρηση.

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input checked="" type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 1.785,72

				
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
				
Standard	Standard	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
				
Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;
				
Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;
				
Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 24 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;
				
Ref 17 ;	Ref 18 ;	Ref 19 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;
				
Ref 22 ;	Ref 23 ;			