

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	YV1MW384252073730	Πινακίδα κυκλοφορίας	IBH2918	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	VOLVO	Κοντέρ	92804	Τύπος αμαξώματος	Στέ'ι'σον Βάγκον
Μοντέλο	V50	Εξωτερικό χρώμα	Ασημί	Χρώμα εσωτερικού	Μαύρο
Σειρά	V50 2.4i 20v Kinetic	Κατηγορία βαφής		Έτος	2005
HP	170 / 125	Κυβισμός κινητήρα	2435	Πόρτες	5
Καθίσματα	5	Σύστημα κίνησης	Εμπρός	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	5	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	21/2/2019	Turbo/Υπερτροφοδότης:	NA
Technical Check Exp.	21/2/2019	Συντήρηση	92804	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing	Τόπος επιθεώρησης	Titan - Aspropyrgos
Ημερομηνία άφιξης	21/2/2019 5:35:33 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	1/1/2005	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	1/1/2005	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	4677 - 3457731	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	2800
Ημερομηνία επιθεώρησης	21/2/2019 5:35:33 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Titan - Aspropyrgos				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ABS	Αυτόματος κλιματισμός	Ζάντες Αλουμινίου	Ηλεκτρικά Παράθυρα	Κεντρικό Κλειδώμα
-----	-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	2 mm	Pirelli	16	205/55	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	2 mm	Pirelli	16	205/55	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	2 mm	Pirelli	16	205/55	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	2 mm	Pirelli	16	205/55	Καλοκαίρι
Ρεζέρβα	5 mm	Pirelli	16	125/85	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
2	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκιασμένο/ακάθαρτο	<50%, μέση ζημία	
3	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Γρατζουνισμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
4	Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
5	Άδεια Κυκλοφορίας	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
1	Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	

Παρατηρήσεις

- 1) Το όχημα δεν ήταν καθαρό κατά την επιθεώρηση.
- 2) Περιορισμένη πρόσβαση περιμετρικά του αυτοκινήτου κατά την επιθεώρηση.

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

Εκτίμηση κόστους επισκευής

€ 520,00

