

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	ZCFA75A1002291740	Πινακίδα κυκλοφορίας	YMY9683	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	IVECO	Κοντέρ	177363	Τύπος αμαξώματος	no link
Μοντέλο	IVECO EUROCARGO	Εξωτερικό χρώμα	Λασπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	75E15 - REFRIGERATOR	Κατηγορία βαφής		Έτος	1995
HP	150 / 110	Κυβισμός κινητήρα	6000	Πόρτες	2
Καθίσματα	2	Σύστημα κίνησης	Πίσω	Ταχύτητες	5
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	6	Διάταξη	Εν Σειρά
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	9/12/2011	Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο
Technical Check Exp.	9/12/2011	Συντήρηση	0	Ημερομηνία συντήρησης	
Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing	Τόπος επιθεώρησης	Diodia Afidnon
Ημερομηνία άφιξης	9/12/2011 1:44:41 μμ	Διεύθυνση		Διεύθυνση	
Ημερομηνία καταχώρησης	1/11/1995	Πόλη		Πόλη	
Manufacture Date	1/11/1995	Πολιτεία/επαρχία, TK		Πολιτεία/επαρχία, TK	
Στοιχεία ελεγκτή	1801 - 826027	Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου	
Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	5500
Ημερομηνία επιθεώρησης	9/12/2011 1:44:41 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.	
W-Number		Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name	
Place of Storage	Diodia Afidnon				

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κοτσαδόρος

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Fulda	17	225/75	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Fulda	17	225/75	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	7 mm	Fulda	17	225/75	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	7 mm	Fulda	17	225/75	Καλοκαίρι

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Πλευρικός Καθρεπτης - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
2	Άλλο - Επάνω	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, ελαφρά ζημία	
3	Πλευρική Επένδυση - Εμπρός δεξιά	Ελάττωμα βαφής	>50%, ελαφρά ζημία	
4	Σκαλοπάτι (Δεξιά)	Σπασμένο	<50%, μέση ζημία	
5	Παρμπρίζ πολυστρωματικό	Σπασμένο κρύσταλλο	>50%, μέση ζημία	
6	Καπό	Γδαρμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
7	Πάνελ οροφής	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, ελαφρά ζημία	
8	Κοτσαδόρος	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
9	Πόρτες Χώρου Φορτίου (Διπλή πόρτα για LCV) - Πίσω	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	>50%, ελαφρά ζημία	
10	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω δεξιά	Ελάττωμα βαφής	>50%, μέση ζημία	
11	Προφυλακτήρας - Εμπρός(Δεξιά)	Ελάττωμα βαφής	<50%, μέση ζημία	
12	Βραχίονας υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ (Δεξιά)	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
13	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
14	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Καμμένο	>50%, ελαφρά ζημία	
15	Φτερο - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο	<50%, ελαφρά ζημία	
16	Άλλο - Εμπρός	Διάβρωση (εκτός από σκουριά)	<50%, μέση ζημία	

Παρατηρήσεις

1.MODEL: IVECO EUROCARGO 75E15, TURBO DIESEL, 6 CYL., 5 GEARS MANUAL GEARBOX 2.TYRES FRONT: LEFT AND RIGHT FULDA 225/75R17 3mm 3.TYRES REAR: LEFT AND RIGHT FULDA 225/75R17 7mm,
NO ABS,
EURO 1
NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2015: 4700 Euros
NEW MVI ESTIMATION IN OCT 2017: 4200 Euros

Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι Καπιτιστής : Όχι Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία Λείπει/Απουσιάζει

Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;
					
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;
					
Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;
					
Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;
					
Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 16 ;			