

## ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



VIN	WDB9066331S259784	Πινακίδα κυκλοφορίας	YNK9763	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Βενζίνη
Κατασκευαστής	MERCEDES-BENZ	Κοντέρ	0	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό (ενός όγκου Van)
Μοντέλο	SPRINTER 324 VAN	Εξωτερικό χρώμα	Άσπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	Sprinter 324 3.5l V6 24v Standard High-Roof Auto	Κατηγορία βαφής		Έτος	2007
		HP	258 / 190	Κυβισμός κινητήρα	3498
Πόρτες	4	Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Πίσω
Ταχύτητες	5	Κιβώτιο ταχυτήτων	Αυτόματη μετάδοση	Κύλινδροι κινητήρα	6
Διάταξη	Διάταξης V	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	20/12/2016
Τurbo/Υπερτροφοδότης:	NA	Technical Check Exp.	20/12/2016	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG EUROBANK LEASING (3.5 tn )
Τόπος επιθεώρησης	Dervenochorion - Aspropyrgos	Ημερομηνία άφιξης	20/12/2016 4:35:55 μμ	Διεύθυνση	
		Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	28/2/2008
Πόλη		Πόλη		Manufacture Date	1/10/2007
Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Στοιχεία ελεγκτή	3495 - 2719361
Αριθμός τηλεφώνου		Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης	
Ημερομηνία αποστολής CR		MVI	12000	Ημερομηνία επιθεώρησης	20/12/2016 4:35:55 μμ
Ημερομηνία εκτύπωσης		Test Certificate No.		W-Number	
Αριθ. σύμβασης	0	Customer Name		Place of Storage	Dervenochorion - Aspropyrgos



## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1 αερόσακος	ABS	ASR	Αυτόματο Κιβώτιο Ταχυτήτων	Ηλεκτρικά Παράθυρα
Ηλεκτρικός εξωτερικός καθρέπτης	ΡαδιοCD	Χειροκίνητος κλιματισμός		



## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό	Wheel Type
Εμπρός Αριστερά	3 mm	Continental	16	235/65	Καλοκαίρι	
Εμπρός Δεξιά	3 mm	Continental	16	235/65	Καλοκαίρι	
Πίσω Αριστερά	3 mm	Continental	16	235/65	Καλοκαίρι	
Πίσω Δεξιά	3 mm	Continental	16	235/65	Καλοκαίρι	
Ρεζέρβα	3 mm	Continental	16	235/65	Καλοκαίρι	

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Κατάσταση επισκευής	Αιτία	Κόστος εργασιών βαφής	Κόστος εργασιών επισκευής	Κόστος εργασίας	Κόστος εξαρτημάτων	Αρχικό Κόστος	Ποσοστό Έκπτωσης (%)	Ποσό έκπτωσης	Κόστος μετά την έκπτωση
2		Άδεια Κυκλοφορίας	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0.00%	€ ,00	€ ,00
3		Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0.00%	€ ,00	€ ,00
4		Εγχειρίδιο συντήρησης	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0.00%	€ ,00	€ ,00
5		Καπό	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0.00%	€ ,00	€ ,00
6		Ποδιά (Επανω Απο Τον Προφυλακτήρα) - Εμπρός	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0.00%	€ ,00	€ ,00



14		Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Για Lcv) - Πίσω αριστερά	Πολλαπλά βαθουλώματα	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
15		Πλευρικό Φλας - Εμπρός αριστερά	Ραγισμένο	<50%, μέση ζημία	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
1		Εφεδρικό κλειδί	Λείπει/Απουσιάζει	Λείπει/Απουσιάζει	NA	SV	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
<b>Σύνολο</b>							<b>€ ,00</b>	<b>€ ,00</b>	<b>€ ,00</b>	<b>€ ,00</b>	<b>€ ,00</b>		<b>€ ,00</b>	<b>€ ,00</b>

Κατάσταση επισκευής		Αιτία	
NA	Καμία ενέργεια	SV	Κατά τη λειτουργία/χρήση

### Παρατηρήσεις

1. Dirty exterior for inspection 2. Battery does not exist. No engine start 3. New MVI March 2018: 11500 Euros
--

### Σύνοψη κόστους εργασίας

Τύπος	Ωρομισθία	Αριθμός ωρών	Κόστος εργασίας
Βαφή	€ ,00	0	€ ,00
Μέταλλο	€ ,00	0	€ ,00
Μηχανική εργασία	€ ,00	0	€ ,00
Πλαίσιο	€ ,00	0	€ ,00
<b>Σύνολο</b>		<b>0,00</b>	<b>€ ,00</b>

### Διάφορα

	Ώρες	ΤΙΜΗ	Κόστος	Ποσοστό Έκπτωσης (%)	Ποσό έκπτωσης	Σύνολο
Κόστος προετοιμασίας	0	€ ,00	€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
Χρέωση μικροεξαρτημάτων/διάθεσης			€ ,00	0,00%	€ ,00	€ ,00
Κόστος φθοράς/ζημιάς			€ ,00		€ ,00	€ ,00

<b>Κόστος μετά την έκπτωση</b>	<b>€ ,00</b>	<b>€ ,00</b>	<b>€ ,00</b>
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

### Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Καπνιστής :  Μη οδηγήσιμο όχημα :

### ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία  Λείπει/Απουσιάζει


Εmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Άδεια Κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>
Άδεια μεταφοράς	<input type="checkbox"/>	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	<input type="checkbox"/>
Αντικλεπτικός κωδικός	<input type="checkbox"/>	Ασφάλεια	<input type="checkbox"/>
Αυθεντικό κλειδί	<input checked="" type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	<input type="checkbox"/>
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	<input type="checkbox"/>	Εγχειρίδιο συντήρησης	<input type="checkbox"/>
Εφεδρικό κλειδί	<input type="checkbox"/>	Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων	<input type="checkbox"/>
Κωδικός ραδιοαυτιότητας	<input type="checkbox"/>	Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	<input type="checkbox"/>
Σήμα τελών κυκλοφορίας	<input type="checkbox"/>		




Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 5 ;



Ref 5 ;



Ref 6 ;



Ref 6 ;



Ref 7 ;



Ref 8 ;




Ref 9 ;



Ref 9 ;



Ref 10 ;



Ref 10 ;



Ref 10 ;



Ref 10 ;



Ref 11 ;



Ref 11 ;



Ref 11 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;



Ref 12 ;




Ref 13 ;



Ref 14 ;




Ref 14 ;



Ref 14 ;



Ref 14 ;



Ref 14 ;



Ref 14 ;



Ref 15 ;