

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

VIN	WV2ZZZ70ZTH022151	Πινακίδα κυκλοφορίας	ZKT2069	Τύπος κινητήρα (καύσιμο)	Πετρέλαιο
Κατασκευαστής	VOLKSWAGEN	Κοντέρ	220825	Τύπος αμαξώματος	Ημιφορτηγό κλειστό (ενός όγκου Βαν)
Μοντέλο	TRANSPORTER DIESEL	Εξωτερικό χρώμα	Άσπρο	Χρώμα εσωτερικού	Γκρι
Σειρά	Transporter - Refrigerator	Κατηγορία βαφής		Έτος	1995
		HP	85 / 62	Κυβισμός κινητήρα	2000
Πόρτες	4	Καθίσματα	3	Σύστημα κίνησης	Εμπρός
Ταχύτητες	5	Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο κιβώτιο	Κύλινδροι κινητήρα	4
Διάταξη	Εν Σειρά	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	30/4/2014
Turbo/Υπερτροφοδότης:	Τούρμπο	Technical Check Exp.	30/4/2014	Συντήρηση	0
Ημερομηνία συντήρησης		Αριθ. λογαριασμού		Επωνυμία εταιρείας	EFG Eurobank Leasing
Τόπος επιθεώρησης	SGS Greece	Ημερομηνία άφιξης	30/4/2014 9:17:03 μμ	Διεύθυνση	
Διεύθυνση		Ημερομηνία καταχώρησης	13/9/1995	Πόλη	
Πόλη		Manufacture Date	13/9/1995	Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ	
Πολιτεία/επαρχία, ΤΚ		Στοιχεία ελεγκτή	2461 - 1564746	Αριθμός τηλεφώνου	
Αριθμός τηλεφώνου		Ημερομηνία ανάθεσης		Ημερομηνία αποστολής C.R	
MVI	1500	Ημερομηνία επιθεώρησης	30/4/2014 9:17:03 μμ	Ημερομηνία εκτύπωσης	
Test Certificate No.		W-Number		Αριθ. σύμβασης	0
Customer Name		Place of Storage	SGS Greece		

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Θέση	Πέλαμα	Κατασκευαστής	Διάμετρος	Πραγματικό μέγεθος	Εποχικό ελαστικό
Εμπρός Αριστερά	5 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	15	195/70	Καλοκαίρι
Εμπρός Δεξιά	5 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	15	195/70	Καλοκαίρι
Πίσω Αριστερά	4 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	15	195/70	Καλοκαίρι
Πίσω Δεξιά	4 mm	Δευτερεύουσες μάρκες	15	195/70	Καλοκαίρι

## ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΦΘΟΡΑ / ΖΗΜΙΑ

Αναφ.	Εξάρτημα	Τύπος	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1	Φανός Στάθμευσης / Πλευρικής Σήμανσης - Εμπρός αριστερά	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
2	Καπό	Διάβρωση (υπερβολική σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
3	Ελαστικό - Εμπρός αριστερά	Καμμένο	Αντικατάσταση	
4	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός αριστερά	Σπασμένο, κρύσταλλο	<50%, μέση ζημία	
5	Μαρσπιε - Εμπρός αριστερά	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
6	Εμπρός πόρτα (Αριστερά)	Διάβρωση (υπερβολική σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
7	Πίσω Πλευρικό Τμήμα Αμαξώματος (Quarter Panel) (Για Ελαφρα Επαγγελματικά Οχήματα (Lcv)) - Πίσω αριστερά	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
8	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Αριστερά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
9	Πίσω προφυλακτήρας γωνία πλάγια (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
10	Πίσω προφυλακτήρας	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
11	Πίσω φανός πλήρης (Αριστερά)	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
12	Λογότυπος/σήμα, καπό/πόρτ μπαγκάζ	Λείπει/Απουσιάζει	Αντικατάσταση	
13	Πόρτα μπαγκάζ	Βαθουλωμένο, χωρίς ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
14	Πλαϊνή πλευρά/φτερό πίσω (Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
15	Συρόμενη πόρτα (Δεξιά)	Βαθούλωμα με ζημία βαφής	<50%, μέση ζημία	
16	Κολονα - Εμπρός δεξιά	Διάβρωση (υπερβολική σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
17	Εμπρός πόρτα (Δεξιά)	Διάβρωση (υπερβολική σκουριά)	<50%, μέση ζημία	
18	Πλευρικός Καθρεπτής - Εμπρός δεξιά(Δεξιά)	Σπασμένο, κρύσταλλο	Αντικατάσταση	
19	Κεραία - Εμπρός	Σπασμένο	Αντικατάσταση	
20	Παρμπρίζ	Ραγισμένο	Αντικατάσταση	
21	Ολόκληρο Το Εσωτερικό - Άλλο	Λεκισμένο/ακάθαρτο	<50%, σοβαρή ζημία	
22	Καθισμα - Εμπρός δεξιά	Φθαρμένο	<50%, μέση ζημία	
23	Gear Lever - Εμπρός(Αριστερά)	Κομμένο	Αντικατάσταση	
24	Επένδυση ουρανού	Καμμένο	<50%, μέση ζημία	
25	Καθισμα - Εμπρός αριστερά	Φθαρμένο	Αντικατάσταση	

## Παρατηρήσεις

EURO 2  
ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης

Όχι      Καπνιστής : Όχι

Μη οδηγήσιμο όχημα : Όχι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρουσία    b    Λείπει/Απουσιάζει    e

Αντικλεπτικός κωδικός	€	Αυθεντικό κλειδί	€
Κωδικός ραδιοταυτότητας	€	Εφεδρικό κλειδί	€
Ασφάλεια	€	Σήμα τελών κυκλοφορίας	€
Εγχειρίδιο ηχοσυστήματος	€	Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη	€
Εγχειρίδιο συντήρησης	€	Έκθεση κατάστασης κατά την παράδοση	€
Άδεια μεταφοράς	€	Αυτοκόλλητη ετικέτα Euro	€
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης	€	Άδεια Κυκλοφορίας	€
Emmissions Cert	€		

**Εκτίμηση κόστους επισκευής**

**€ 2.267,89**

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Ref 1 ;	Ref 1 ;	Ref 1 ;
					
Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
					
Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
					
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;
					
Ref 8 ;	Ref 8 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;
					
Ref 9 ; 10 ;	Ref 12 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 13 ;	Ref 14 ;
					
Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;
					
Ref 15 ;	Ref 16 ;	Ref 17 ;	Ref 16 ; 17 ;	Ref 16 ; 17 ;	Ref 18 ;
					
Ref 18 ;	Ref 19 ;	Ref 20 ;	Ref 21 ;	Ref 21 ;	Ref 22 ;
					
Ref 21 ;	Ref 23 ;	Ref 24 ;	Ref 24 ;	Ref 24 ;	Ref 25 ;

